

1. Данные об автомобиле

VIN:	YV1DZ8046A2082162				
Марка, модель:	Volvo XC60	Пробег по одометру, км:	288533		
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	2,4		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	163		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ❓ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✔ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ❓ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ❓ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ✖ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ❓ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ❓ Наружное зеркало ✔ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✔ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✖ Арка колеса (задняя левая) ❓ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ❓ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✖ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✖ Арка колеса (задняя правая) ❓ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✖ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

На некоторых кузовных элементах автомобиля присутствуют следы ремонта, а так же следы вторичного окраса детали. Трещина правого зеркала. Многочисленные сколы ЛКП. Нештатные зазоры всех элементов передней части автомобиля. Бордюрные повреждения колесных дисков.

3. Комплектность

- ✓ Сервисная книжка

✓ Комплект ковриков

✓ Аптечка

✓ Инструменты

✓ Аварийный треугольник
- ✓ Запасное колесо

✓ Домкрат

✓ Компрессор

✓ Ключ для секретных болтов

✓ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✓ Торпеда
- ✓ Лобовое стекло
- ✓ Зеркало заднего вида (компас)
- ✓ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✓ Рулевое колесо
- ✓ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✓ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✓ Коврик багажника
- ✓ Освещение багажника
- ✓ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Присутствуют потертости рулевого колеса и вздутие покрытия селектора КПП.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости Ⓢ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Радио плохо ловит радиоволны.

На моторе присутствуют масляные запотевания. Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке без следов утечки.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы)	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✓ Стартер. Запуск | ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✓ Отсутствие посторонних вибраций | ✓ Прямолинейное движение по инерции |
| ✓ Отсутствие посторонних шумов | ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✓ Поведение двигателя при запуске | ✓ Управляемость |
| ✓ Поведение двигателя во время езды | ✓ Поведение тормозов |
| ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✓ Ручной тормоз |
| ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✓ Плавность работы сцепления | ✓ Панель приборов |
| ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✓ Корректная функция индикации |
| ✓ Фиксация переключ. передач | ✓ Ассистент парковки |

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено. Присутствует пинок АКПП в положении "R-D".

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

На некоторых кузовных элементах автомобиля присутствуют следы ремонта, а так же следы вторичного окраса детали. Трещина правого зеркала. Многочисленные сколы ЛКП. Нештатные зазоры всех элементов передней части автомобиля. Бордюрные повреждения колесных дисков. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Присутствуют потертости рулевого колеса и вздутие покрытия селектора КПП. Радио плохо ловит радиоволны. На моторе присутствуют масляные запотевания. Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке без следов утечки. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено. Присутствует пинок АКПП в положении "R-D".

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-28 12:45:37



Информация о а/м

Год выпуска:2010

Серии а/м:Volvo

Модель:XC60

VIN:YV1DZ8046A2082162

Пробег:288549 km

Версия ПО а/м:V44.51

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Сканирование системы ADAS

System fault code

The following system is abnormal:

РАМ (Система помощи при парковке) 1

Существуют проблемы

⦿ ADAS

1.РАМ-B1B5811 Цепь питания задних датчиков.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на массу

Следующие системы в порядке:

1.DIM(Модуль информации водителя)

2.HLDF(Модуль переднего дисплея)

⦿ ADAS

3.PDM(Контроллер двери пассажира)

4.ICM (Блок управления развлечением)

5.CCM(Модуль управления климат-контролем)

6.IAM(Интегрированный аудио модуль)

7.SRS(Система пассивной безопасности)

8.DDM (Контроллер водительской двери)

9.BPM (Модуль телефона Bluetooth)

10.MMM(Модуль мультимедиа)

11.AUD(Аудио модуль)

12.POT(Модуль управления дверей багажного отделения с электроприводом)

13.DIESEL ENG(Комбинированная система/топливная система)

14.TCM(Модуль управления коробкой передач)

15.SAS (Модуль датчика угла рулевого колеса)

16.ABS (Антиблокировочная тормозная система)

17.PBM (модуль стояночного тормоза)

18.DEM(Дифференциальный электронный блок)

19.CVM (модуль скорости сближения)

⦿ ADAS

20.CEM(Центральный электронный модуль)

АВТОДОМ