

1. Данные об автомобиле

VIN:	WVGZZZ1TZAW088967		
Марка, модель:	Volkswagen Touran	Пробег по одометру, км:	411400
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	1,9
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	105
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний
Тип кузова:	Компактвэн	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	да

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона	Передняя сторона	Передняя правая сторона
<input type="radio"/> Передний бампер	<input type="radio"/> Передний бампер	<input type="radio"/> Передний бампер
<input type="radio"/> Переднее крыло	<input checked="" type="radio"/> Капот	<input type="radio"/> Переднее крыло
<input type="radio"/> Арка переднего колеса	<input checked="" type="radio"/> Лобовая панель	<input type="radio"/> Арка переднего колеса
<input checked="" type="radio"/> Передний диск	<input checked="" type="radio"/> Фары и указатели поворотов (лев)	<input checked="" type="radio"/> Передний диск
<input checked="" type="radio"/> Шина переднего колеса	<input checked="" type="radio"/> Фары и указатели поворотов (прав)	<input checked="" type="radio"/> Шина переднего колеса
<input type="radio"/> Наружное зеркало	<input checked="" type="radio"/> Щетки стеклоочистителя	<input type="radio"/> Наружное зеркало
<input type="radio"/> Передняя дверь	<input checked="" type="radio"/> Решетка радиатора	<input type="radio"/> Передняя дверь
<input type="radio"/> Порог передней двери	<input checked="" type="radio"/> Лобовое стекло	<input type="radio"/> Порог передней двери
	<input checked="" type="radio"/> Крыша	
	<input checked="" type="radio"/> Люк (если есть)	
Задняя левая сторона	Задняя сторона	Задняя правая сторона
<input type="radio"/> Дверь и центральная стойка	<input type="radio"/> Задний бампер	<input checked="" type="radio"/> Дверь и центральная стойка
<input type="radio"/> Порог двери (задний левый)	<input checked="" type="radio"/> Крышка багажника	<input type="radio"/> Порог двери (задний правый)
<input type="radio"/> Арка колеса (задняя левая)	<input checked="" type="radio"/> Подсветка заднего номера	<input type="radio"/> Арка колеса (задняя правая)
<input checked="" type="radio"/> Диск или колпак (задний левый)	<input checked="" type="radio"/> Заднее стекло	<input type="radio"/> Диск или колпак (задний правый)
<input checked="" type="radio"/> Шина (задняя левая)	<input checked="" type="radio"/> Блок задних фонарей (левый)	<input checked="" type="radio"/> Шина (задняя правая)
<input type="radio"/> Крыло (заднее левое)	<input checked="" type="radio"/> Блок задних фонарей (правый)	<input type="radio"/> Крыло (задняя правая)
<input type="radio"/> Задний бампер (левая сторона)		<input type="radio"/> Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Весь автомобиль во вторичном окрасе. Присутствует шпаклевка на следующих элементах: капот, задняя правая дверь, крышка багажника

3. Комплектность

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Сервисная книжка | <input checked="" type="checkbox"/> Запасное колесо |
| <input checked="" type="checkbox"/> Комплект ковриков | <input checked="" type="checkbox"/> Домкрат |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аптечка | <input checked="" type="checkbox"/> Компрессор |
| <input checked="" type="checkbox"/> Инструменты | <input checked="" type="checkbox"/> Ключ для секретных болтов |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аварийный треугольник | <input checked="" type="checkbox"/> Инструкция к авто |

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Передняя сторона

- Торпеда
- Лобовое стекло
- Зеркало заднего вида (компас)
- Радио/CD/CD-чейнджер
- Рулевое колесо
- Прикуриватель, пепельница

Передняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя сторона

- Обивки багажника, запасн. колеса
- Коврик багажника
- Освещение багажника
- Заднее стекло

Задняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Заключение:

Присутствуют потертости на водительском сидении

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон

- ✓ Регулировки сидений
- ✓ Функция памяти сидения
- ✓ Освещение салона при открытых дверях
- ✓ Функция памяти рулевой колонки
- ✓ Визуальная проверка подушки безопасности
- ✓ Состояние ремней безопасности
- ✓ Солнцезащитные козырьки
- ✓ Панель приборов
- ✓ Рычаг переключения передач
- ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света
- ✓ Стеклоомыватель
- ✗ Щетки стеклоочистителя
- ✓ Запах в салоне

Электроника

- ✓ Подогрев сидений
- ✓ Подогрев наружных зеркал
- ✓ Электронное регулирование зеркал
- ✓ Обогреватель заднего стекла
- ✗ Регулирование обогрева / кондиционера
- ✓ Отопление при неработающем двигателе
- ✓ Указатели и освещение приборов
- ✓ Проверка регулировки света фар
- ✓ Датчик дождя
- ✓ Датчик света
- ✓ Звуковой сигнал
- ✓ Парктроники
- ✓ Сигнализация
- ✓ Дистанционный пульт центрального замка

Мультимедиа

- ✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости
- ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера
- ✓ Multifunctional elements of control on the steering wheel
- ✓ Управление радио и кондиционером
- ✓ Динамики
- ✓ Разъёмы (MP3, iPod)
- ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи
- ✓ Исправность навигационной системы
- ✓ Работа часов

Механизмы

- ✓ Исправность электрических стеклоподъемников
- ✓ Открытие/закрытие люка
- ✓ Ручные и автоматические замки дверей
- ✓ Разблокирование багажника
- ✓ Разблокирование бака
- ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Присутствует дефект поводков дворников, не работает кондиционер

6. Проверка под капотом

- ☑ Исправность и состояние аккумулятора
- ☑ Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- ☑ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- ☑ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- ☑ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- ☑ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- ☑ Проверка стартера на пост. Шум.
- ☒ **Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)**
- ☑ Проверка ДВС на предмет течи масла
- ☑ Проверка лямбда зонд (работа)

Эксплуатационные жидкости

- ☑ Масло в двигателе, проверка уровня
- ☑ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- ☑ Тормозная система
- ☑ Система ГУР
- ☑ Жидкость гидропривода сцепления, проверка

- ☑ Уровень тормозной жидкости
- ☑ Состояние свечей зажигания
- ☑ Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- ☑ Проверка катушек зажигания
- ☑ Проверка давления топлива
- ☑ Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- ☑ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.)
- ☑ Датчик температуры воздуха
- ☑ Датчик оборотов

Шланги патрубки (визуальная проверка)

- ☑ Тормозная система
- ☑ Топливная система
- ☑ Система ГУР
- ☑ Вакуумные патрубки
- ☑ Система охлаждения АКПП
- ☑ Сцепление
- ☑ Система охлаждения ДВС

Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- ☒ **Двигатель**
- ☑ Система охлаждения
- ☑ Трансмиссия
- ☑ Пыльники приводов
- ☑ Радиатор АКПП
- ☑ Тормозная система
- ☑ Топливная система
- ☑ Выхлопная сисетма
- ☑ Рулевое управление

Ремни приводные

- ☑ Ремень ГУР
- ☑ Ремень А/С
- ☑ Ремень генератора

Заключение:

Присутствует подтекания масла из под прокладки клапанной крышки

7. Проверка на эстакаде

- ✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- ✓ Пружины передней подвески
- ✓ Пружины задней подвески
- ✓ Рычаги передней подвески
- ✓ С/Б рычагов передней подвески
- ✓ С/Б подрамника
- ✓ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- ✓ Рулевые наконечники
- ✓ Рулевые тяги
- ✓ Шаровые опоры
- ✓ Стойки и втулки стабилизатора
- ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д)
- ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

Колеса и шины

- ✓ Давления воздуха в шинах, проверка
- ✓ Износ протектора, визуальная проверка

- ✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- ✓ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- ✓ Опоры силового агрегата
- ✓ ГУР (течь, шум)
- ✓ Сайлентблоки задней балки
- ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- ✓ Рычаги задней подвески
- ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- ✓ Подвеска глушителя
- ✓ Состояние тормозных шлангов
- ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- ✓ Ручной тормоз (проверка работы)

Проверка тормозов

- ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа
- ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- ✓ Тормозные диски, проверка биения
- ✓ Тормозные диски, проверка состояния

Подвеска

- ✓ Подшипники ступиц колес, проверка
- ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
- Осмотр днища на предмет
- ✓ наличия следов кузовного ремонта

Заключение:

Присутствует не большой люфт рулевого кардана

8. Проверка при тест-драйве

- ☑ Стартер. Запуск
- ☑ Отсутствие посторонних вибраций
- ☑ Отсутствие посторонних шумов
- ☑ Поведение двигателя при запуске
- ☑ Поведение двигателя во время езды
- ☑ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
- ☑ Функция вентилятора охлаждения двигателя
- ☑ Плавность работы сцепления
- ☑ Работа АКПП в положении P,R,N,D
- ☑ Фиксация переключ. передач
- ☑ Центрирование / люфт рулевого колеса
- ☑ Прямолинейное движение по инерции
- ☑ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
- ☑ Управляемость
- ☑ Поведение тормозов
- ☑ Ручной тормоз
- ☑ Система регулирования скорости (круиз контроль)
- ☑ Панель приборов
- ☑ Корректная функция индикации
- ☑ Ассистент парковки

Заключение:

Норма

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)

Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Автомобиль в нормальном состоянии

Исполнитель: Бублис Дмитрий Владимирович

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ
 Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74, уровень 3
 Телефон: +375333333284, +375293333284
 Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: WVGZZZ1TZA088967

Модельный год: 2010

Марка: VW

Автомобиль:

Пробег: 411310 km

Версия ПО а/м: V28.30

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2023-06-30 16:34:50

Диагностический путь: Быстрое тестирование

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность	(3)
---------------	-------

08 Электроника кондиционера/отопителя	(3)	Ненормально
---------------------------------------	-------	-------------

01809 Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры

01810 Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры

01592 Датчик загрязнения воздуха

Нарушен

09 Электроника электронного управления	(1)	Ненормально
--	-------	-------------

00924 Реле системы очистки фар

Обрыв цепи/короткое замыкание на массу

25 Иммобилизатор	(1)	Ненормально
------------------	-------	-------------

00003 Блок управления

Нарушен

Нормально	(14)
-----------	--------

01 Электроника двигателя

Нормально

03 Электроника тормоза

Нормально

15 Подушки безопасности

Нормально

16 Электроника рулевого управления

Нормально

17 Комбинация приборов	Нормально
18 Вспомогательный нагрев	Нормально
19 Шина данных	Нормально
42 Электроника двери водителя	Нормально
44 Усилитель рулевого управления	Нормально
46 Центральный блок управления	Нормально
52 Электроника двери пассажира	Нормально
56 Радио	Нормально
62 Электроника левой задней двери	Нормально
72 Электроника правой задней двери	Нормально