

1. Данные об автомобиле

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| VIN: | W0L0TGF3518078371 | | |
| Марка, модель: | Opel Astra | Пробег по одометру, км: | 474724 |
| Год выпуска: | 2001 | Объем двигателя, см3: | 1,7 |
| Тип двигателя: | Дизель | Мощность, л.с.: | 75 |
| Коробка передач: | Механическая | Привод: | Передний |
| Тип кузова: | Универсал 5 дв. | Гарантия завода: | нет |
| Цвет: | Красный | Последнее ТО (более 3.500 км)?: | нет |

2. Внешний осмотр

| Передняя левая сторона | Передняя сторона | Передняя правая сторона |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Передний бампер | <input type="checkbox"/> Передний бампер | <input type="checkbox"/> Передний бампер |
| <input type="checkbox"/> Переднее крыло | <input type="checkbox"/> Капот | <input type="checkbox"/> Переднее крыло |
| <input type="checkbox"/> Арка переднего колеса | <input type="checkbox"/> Лобовая панель | <input type="checkbox"/> Арка переднего колеса |
| <input type="checkbox"/> Передний диск | <input type="checkbox"/> Фары и указатели поворотов (лев) | <input type="checkbox"/> Передний диск |
| <input type="checkbox"/> Шина переднего колеса | <input type="checkbox"/> Фары и указатели поворотов (прав) | <input type="checkbox"/> Шина переднего колеса |
| <input type="checkbox"/> Наружное зеркало | <input type="checkbox"/> Щетки стеклоочистителя | <input type="checkbox"/> Наружное зеркало |
| <input type="checkbox"/> Передняя дверь | <input type="checkbox"/> Решетка радиатора | <input type="checkbox"/> Передняя дверь |
| <input type="checkbox"/> Порог передней двери | <input type="checkbox"/> Лобовое стекло | <input type="checkbox"/> Порог передней двери |
| | <input type="checkbox"/> Крыша | |
| | <input type="checkbox"/> Люк (если есть) | |
| Задняя левая сторона | Задняя сторона | Задняя правая сторона |
| <input type="checkbox"/> Дверь и центральная стойка | <input type="checkbox"/> Задний бампер | <input type="checkbox"/> Дверь и центральная стойка |
| <input type="checkbox"/> Порог двери (задний левый) | <input type="checkbox"/> Крышка багажника | <input type="checkbox"/> Порог двери (задний правый) |
| <input type="checkbox"/> Арка колеса (задняя левая) | <input type="checkbox"/> Подсветка заднего номера | <input type="checkbox"/> Арка колеса (задняя правая) |
| <input type="checkbox"/> Диск или колпак (задний левый) | <input type="checkbox"/> Заднее стекло | <input type="checkbox"/> Диск или колпак (задний правый) |
| <input type="checkbox"/> Шина (задняя левая) | <input type="checkbox"/> Блок задних фонарей (левый) | <input type="checkbox"/> Шина (задняя правая) |
| <input type="checkbox"/> Крыло (заднее левое) | <input type="checkbox"/> Блок задних фонарей (правый) | <input type="checkbox"/> Крыло (задняя правая) |
| <input type="checkbox"/> Задний бампер (левая сторона) | | <input type="checkbox"/> Задний бампер (правая сторона) |

Заключение:

Автомобиль визуально в плохом состоянии. Арки по низу, пороги, низы дверей шпаклёвка. Весь кузов требует сварки и покраски.

3. Комплектность

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Сервисная книжка | <input type="checkbox"/> Запасное колесо |
| <input type="checkbox"/> Комплект ковриков | <input type="checkbox"/> Домкрат |
| <input type="checkbox"/> Аптечка | <input type="checkbox"/> Компрессор |
| <input type="checkbox"/> Инструменты | <input type="checkbox"/> Ключ для секретных болтов |
| <input type="checkbox"/> Аварийный треугольник | <input type="checkbox"/> Инструкция к авто |

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Передняя сторона

- Торпеда
- Лобовое стекло
- Зеркало заднего вида (компас)
- Радио/CD/CD-чейнджер
- Рулевое колесо
- Прикуриватель, пепельница

Передняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя сторона

- Обивки багажника, запасн. колеса
- Коврик багажника
- Освещение багажника
- Заднее стекло

Задняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Заключение:

Салон соответствует пробегу.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон

- ✓ Регулировки сидений
- ✓ Функция памяти сидения
- ✓ Освещение салона при открытых дверях
- ✓ Функция памяти рулевой колонки
- ✓ Визуальная проверка подушки безопасности
- ✓ Состояние ремней безопасности
- ✓ Солнцезащитные козырьки
- ✓ Панель приборов
- ✓ Рычаг переключения передач
- ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света
- ✓ Стеклоомыватель
- ✓ Щетки стеклоочистителя
- ✓ Запах в салоне

Электроника

- ✓ Подогрев сидений
- ✓ Подогрев наружных зеркал
- ✓ Электронное регулирование зеркал
- ✓ Обогреватель заднего стекла
- ✓ Регулирование обогрева / кондиционера
- ✓ Отопление при неработающем двигателе
- ✓ Указатели и освещение приборов
- ✓ Проверка регулировки света фар
- ✓ Датчик дождя
- ✓ Датчик света
- ✓ Звуковой сигнал
- ✓ Парктроники
- ✓ Сигнализация
- ✓ Дистанционный пульт центрального замка

Мультимедиа

- ✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости
- ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера
- ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе
- ✓ Управление радио и кондиционером
- ✓ Динамики
- ✓ Разъёмы (MP3, iPod)
- ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи
- ✓ Исправность навигационной системы
- ✓ Работа часов

Механизмы

- ✓ Исправность электрических стеклоподъемников
- ✓ Открытие/закрытие люка
- ✓ Ручные и автоматические замки дверей
- ✓ Разблокирование багажника
- ✓ Разблокирование бака
- ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Автомобиль в неплохом состоянии.

6. Проверка под капотом

- ✓ Исправность и состояние аккумулятора
- ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- ✓ Проверка стартера на пост. Шум.
- ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)
- ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла
- ✓ Проверка лямбда зонд (работа)

Эксплуатационные жидкости

- ⊗ Масло в двигателе, проверка уровня
- ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- ✓ Тормозная система
- ✓ Система ГУР
- ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка

- ✓ Уровень тормозной жидкости
- ✓ Состояние свечей зажигания
- ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- ✓ Проверка катушек зажигания
- ✓ Проверка давления топлива
- ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.)
- ✓ Датчик температуры воздуха
- ✓ Датчик оборотов

Шланги патрубки (визуальная проверка)

- ✓ Тормозная система
- ✓ Топливная система
- ✓ Система ГУР
- ✓ Вакуумные патрубки
- ✓ Система охлаждения АКПП
- ✓ Сцепление
- ✓ Система охлаждения ДВС

Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- ⊗ Двигатель
- ✓ Система охлаждения
- ✓ Трансмиссия
- ✓ Пыльники приводов
- ✓ Радиатор АКПП
- ✓ Тормозная система
- ✓ Топливная система
- ✓ Выхлопная сисетма
- ✓ Рулевое управление

Ремни приводные

- ✓ Ремень ГУР
- ✓ Ремень А/С
- ✓ Ремень генератора

Заключение:

Подтеки масла по турбине. Генератор скоро потребует обслуживания.

7. Проверка на эстакаде

- ✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- ✓ Пружины передней подвески
- ✓ Пружины задней подвески
- ✓ Рычаги передней подвески
- ✓ С/Б рычагов передней подвески
- ✓ С/Б подрамника
- ✓ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- ✓ Рулевые наконечники
- ✓ Рулевые тяги
- ✓ Шаровые опоры
- ✓ Стойки и втулки стабилизатора
- ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д)
- ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

Колеса и шины

- ✓ Давления воздуха в шинах, проверка
- ✓ Износ протектора, визуальная проверка

- ✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- ✓ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- ✓ Опоры силового агрегата
- ✓ ГУР (течь, шум)
- ✓ Сайлентблоки задней балки
- ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- ✓ Рычаги задней подвески
- ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- ✓ Подвеска глушителя
- ✓ Состояние тормозных шлангов
- ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- ✓ Ручной тормоз (проверка работы)

Проверка тормозов

- ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа
- ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- ✓ Тормозные диски, проверка биения
- ✓ Тормозные диски, проверка состояния

Подвеска

- ✓ Подшипники ступиц колес, проверка
- ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
Осмотр днища на предмет
- ✓ наличия следов кузовного ремонта

Заключение:

Автомобиль в хорошем состоянии.

8. Проверка при тест-драйве

- ☑ Стартер. Запуск
- ☑ Отсутствие посторонних вибраций
- ☑ Отсутствие посторонних шумов
- ☑ Поведение двигателя при запуске
- ☑ Поведение двигателя во время езды
- ☑ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
- ☑ Функция вентилятора охлаждения двигателя
- ☑ Плавность работы сцепления
- ☑ Работа АКПП в положении P,R,N,D
- ☑ Фиксация переключ. передач
- ☑ Центрирование / люфт рулевого колеса
- ☑ Прямолинейное движение по инерции
- ☑ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
- ☑ Управляемость
- ☑ Поведение тормозов
- ☑ Ручной тормоз
- ☑ Система регулирования скорости (круиз контроль)
- ☑ Панель приборов
- ☑ Корректная функция индикации
- ☑ Ассистент парковки

Заключение:

Автомобиль в хорошем состоянии. Посторонних шумов не выявлено. Сильная вибрация и шумность мотора.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)

Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Автомобиль в плохом состоянии, соответствует пробегу. Подтеки масла на турбине, генератор даёт плохой заряд периодически. Весь кузов требует внимания.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:.. автодом

Адрес:

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2024-06-03 11:23:20

Испытатель:Бублис Д. В



Информация о а/м

Год выпуска:2001

Серии а/м:Opel

Модель:Astra-G

VIN:W0L0TGF3518078371

Версия ПО а/м:V42.50

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Отчёт о состоянии здоровья

System fault code

The following systems is abnormal:

PSCM (Модуль управления рулевым управлением с сервоусилителем) 1 Существуют проблемы

1.C1523-2 Низкое напряжение батареи

Отсутствует

ESP (Электронная система стабилизации движения а/м) 1 Существуют проблемы

1.C0045-4 Датчик заднего левого колеса-обрыв цепи.

Присутствует

SRS(Система пассивной безопасности) 4 Существуют проблемы

1.72 Неисправность цепи датчика боковой подушки безопасности водителя

Присутствует

2.71 Температура воздуха на впуске-высокое напряжение

Отсутствует

3.44 O2 Sensor Lean Exhaust

Отсутствует

4.79 Неисправность цепи датчика боковой подушки безопасности водителя

Отсутствует

Следующие системы в порядке:

1.Y 17 DT

2.ABS- 5.3/ 5.4 (+TC) (Антиблокировочная тормозная система)

3.Центральный замок

4.ИММО (Иммобилайзер)

5.IC (Комбинация приборов)

6.Trip Info Display TID

АВТОДОМ