

1. Данные об автомобиле

VIN:	WDB2110221B147304				
Марка, модель:	Mercedes-Benz E-Класс	Пробег по одометру, км:	424738		
Год выпуска:	2007	Объем двигателя, см3:	3		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	224		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Задний		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ⓧ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ⓧ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ⓧ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✗ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✗ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ⓧ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✗ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✗ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Присутствует шпатлевка и вторичный окрас на кузовных элементах автомобиля. Наличие ржавчины на дверях и арках автомобиля.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✗ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в отличном состоянии. Трещина на лобовом стекле.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Не работает омыватель фар.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено. Пинок АКПП при переключении P-R-N-D.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Присутствует шпатлевка и вторичный окрас на кузовных элементах автомобиля. Наличие ржавчины на дверях и арках автомобиля. Салон автомобиля в отличном состоянии. Трещина на лобовом стекле. Не работает омыватель фар. На моторе присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено. Пинок АКПП при переключении P-R-N-D.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ

Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1

Телефон: +375333333284, +3752

Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: WDB2110221B147304

Модельный год:

Марка: Mercedes

Автомобиль: 211.022 - E 320 CDI

Пробег: 424814km

Версия ПО а/м: V48.90

Версия диагностической прикладной программы: 3.12.035

Время испытания: 2025-01-29 10:31:27

Диагностический путь: автоматический поиск

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (6)

TCM - Transmission Control Module	(1)	Неисправность
	0705 Конструктивный узел Y3/8s1 (датчик диапазонов переключения передач (VGS)) неисправный.	Неисправность
REAR SAM - Rear signal acquisition and actuation module	(1)	Неисправность
	9098 Блок управления N28/1 (Модуль управления блоком подключения прицепа(AAG)) не передает данные на шине CAN.	Неисправность
System diagnosis	(1)	Неисправность
	930E Синхронизация памяти кода неисправностей не может быть гарантирована.	Неисправность
IC-Instrument cluster	(1)	Неисправность
	9121 Нарушена связь по CAN с блоком управления ANH распознавание наличия прицепа	Неисправность
PTS - PARKTRONIC	(1)	Неисправность
	9050 [Нарушена связь по CAN с блоком управления ANE Распознавание наличия прицепа.] или [(203/219/171/164/251) Нарушена связь по CAN с блоком управления EIS -электронная система зажигания.]	Неисправность
DCM_FR - Door control module front right	(1)	Неисправность

9211 Провод к конструктивному узлу M21/2r1 (подогрев зеркала) имеет обрыв или конструктивный узел неисправен.

Теущ. и
сохр.

Нормально

(21)

ESM - Electronic selector module	Нормально
ECM - Engine Control Module(CDI4)	Нормально
ESP - Electronic stability program	Нормально
SRS - Supplemental Inflatable Restraint System	Нормально
RevETR_LF_Left front reversible emergency tensioning retractor	Нормально
RevETR_RF_Right front reversible emergency tensioning retractor	Нормально
CGW-Central gateway	Нормально
EIS-Electronic ignition switch/KG-Keyless Go(Special equipment)	Нормально
OCP - Overhead control panel	Нормально
UCP - Upper control panel	Нормально
LCP_Lower control panel	Нормально
SAM_DR - Driver signal acquisition and actuation module	Нормально
Pass - side SAM-Passenger-side signal acquisition and actuation module	Нормально
ASSYST Active Service System	Нормально
ASSYST PLUS-PLUS Active Service System	Нормально
SCM - Steering column module	Нормально
AGW - Audio gateway(MOST network management,diagnosis gateway,radio tuner)	Нормально
DCM_FL - Door control module front left	Нормально
DCM_RL - Door control module rear left	Нормально
DCM_RR - Door control module rear right	Нормально
AC - Air conditioning	Нормально