

1. Данные об автомобиле

VIN:	VF73AАНХТGJ867660				
Марка, модель:	Citroen C4 Picasso	Пробег по одометру, км:	225539		
Год выпуска:	2016	Объем двигателя, см3:	2		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	150		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Компактвэн	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	да		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✓ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Все кузовные элементы имеют заводской окрас.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка
 - ✔ Комплект ковриков
 - ✔ Аптечка
 - ✔ Инструменты
 - ✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо
 - ✔ Домкрат
 - ✔ Компрессор
 - ✔ Ключ для секретных болтов
 - ✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции работают исправно.

Имеются масляные подтеки.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✔ Стартер. Запуск ✔ Отсутствие посторонних вибраций ✔ Отсутствие посторонних шумов ✔ Поведение двигателя при запуске ✔ Поведение двигателя во время езды ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✔ Плавность работы сцепления ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✔ Фиксация переключ. передач	✔ Центрирование / люфт рулевого колеса ✔ Прямолинейное движение по инерции ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✔ Управляемость ✔ Поведение тормозов ✔ Ручной тормоз ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✔ Панель приборов ✔ Корректная функция индикации ✔ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних шумов не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Все кузовные элементы имеют заводской окрас. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Все приборы и функции работают исправно. Имеются масляные подтеки. В ходе тест-драйва посторонних шумов не обнаружено.

Исполнитель: Шевчук Андрей Николаевич

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ

Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1

Телефон: +375333333284, +3752

Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: VF73AАНХТGJ867660

Модельный год: 2016

Марка: Citroen

Автомобиль: C4 PICASSO (B78)

Пробег: 225570 km

Версия ПО а/м: V41.50

Версия диагностической прикладной программы: 3.12.035

Время испытания: 2025-03-06 10:23:04

Диагностический путь: Automatically Search>C4 PICASSO (B78)>Быстрое тестирование

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (5)

Built-in system interface (12)
(BSI)

U1F3C отсутствие связи с насосом системы топливных присадок	Ненормально Устранимая ошибка
U1F2E Отсутствие связи с компьютером управления двигателя	Устранимая ошибка
B181A Ошибка ответа электрического замка противоугонной системы на команду запираения/отпираения	Устранимая ошибка
B1808 Ошибка отпираения иммобилайзера компьютером управления двигателем	Устранимая ошибка
B1715 lack of coherence between the vehicle locking status and the locking status of the front right door lock	Устранимая ошибка
B1716 lack of coherence between the vehicle locking status and the locking status of the front left door lock	Устранимая ошибка
B1816 loss of the hybrid drive train status information or of the starting authorisation information from the engine management ECU	Устранимая ошибка
B1811 Дефект насоса добавления присадки	Присутствует
U1809 дефект информации о температуре масла	Устранимая ошибка
B1328 Дефект управления обогревом заднего стекла и/или подогрева наружных зеркал	Устранимая ошибка
B132F Ошибка информации высокого давления в системе кондиционера	Устранимая ошибка
U1F00 Событие неисправности не регистрируется в журнале неисправностей	Присутствует

Система двигателя	(1)	Ненормально
	P0493 Блок электроклапанов охлаждения двигателя.несовпадение команды (нет команды) и состояния электроклапана	Устранимая ошибка
Коробка передач	(1)	Ненормально
	U1310 Ошибка связи с компьютером электропривода коробки передач.	Устранимая ошибка
Насос системы топливных присадок, подключаемый к многоканальной сети	(1)	Ненормально
	B2EB0 Дефект: бачок присадки пуст.	Неустранимая ошибка
Сервисный модуль	(1)	Ненормально
	U3303 Ошибка телекодирования. Не характеризуется	
Нормально	(18)	
Подушка безопасности		Нормально
Антиблокировочная тормозная система		Нормально
Подрулевой коммутационный блок(Верхняя часть колонки)		Нормально
Audio amplifier		Нормально
Органы управления, встроенные в рулевое колесо (VCI)		Нормально
Многофункциональная видекамера (CVM)		Нормально
Кондиционер		Нормально
пульт		Нормально
Rain and brightness sensor		Нормально
Модуль состояния зарядки аккумулятора		Нормально
Передняя мультимедийная панель		Нормально
система помощи при парковке		Нормально
Signalling fuse box		Нормально
Электрический механизм управления автоматической коробки передач		Нормально
Электроусилитель рулевого управления		Нормально
Body control module		Нормально
Модуль двери водителя		Нормально
Стеклоочистители ветрового стекла		Нормально