

1. Данные об автомобиле

VIN:	WBA7F21080G381513				
Марка, модель:	BMW 7 серии	Пробег по одометру, км:	133665		
Год выпуска:	2015	Объем двигателя, см3:	4,4		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	450		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✓ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас всего кузова автомобиля. Пленка на передней части автомобиля. Скол ЛКП на водительском зеркале.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка
 - ✔ Комплект ковриков
 - ✔ Аптечка
 - ✔ Инструменты
 - ✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо
 - ✔ Домкрат
 - ✔ Компрессор
 - ✔ Ключ для секретных болтов
 - ✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции работают исправно.

Подкапотное пространство визуально в отличном состоянии.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас всего кузова автомобиля. Пленка на передней части автомобиля. Скол ЛКП на водительском зеркале. Салон автомобиля в отличном состоянии. Все приборы и функции работают исправно. Подкапотное пространство визуально в отличном состоянии. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-03-02 16:28:38



Информация о а/м

Год выпуска:2015.08

Серии а/м:BMW

Модель:750Li xDrive

VIN:WBA7F21080G381513

Пробег:133683 km

Версия ПО а/м:V50.63

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Быстрое тестирование

System fault code

The following systems is abnormal:

CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC) 7 Существуют проблемы

- | | |
|---|-----------|
| 1.804415 Дистанционное радиуправление: Пониженное напряжение аккумуляторной батареи / аккумулятора | Permanent |
| 2.D90C18 Ведущее устройство шины LIN K-LIN_6: короткое замыкание | Permanent |
| 3.D90C19 Ведущее устройство шины LIN K-LIN_6: Нет связи | Permanent |
| 4.D90C21 Система обогрева подлокотников, сторона переднего пассажира (LIN): отсутствует связь с компонентами LIN или связь невозможна | Permanent |
| 5.D90C23 Система обогрева подлокотников, сторона заднего пассажира (LIN): отсутствует связь с компонентами LIN или связь невозможна | Permanent |
| 6.D90C25 Система обогрева подлокотников, сторона водителя (LIN): отсутствует связь с компонентами LIN или связь невозможна | Permanent |
| 7.D90C27 Система обогрева подлокотников, сторона водителя сзади (LIN): отсутствует связь с компонентами LIN или связь невозможна | Permanent |

SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM) 1 Существуют проблемы

1.930B8F Система определения занятости сиденья переднего пассажира: обрыв Permanent

Следующие системы в порядке:

- 1.TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)
- 2.LMV/VTG (Управление коробкой передач)
- 3.GWS (Переключатель выбора передачи)
- 4.ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)
- 5.HSR (Регулировка угла проскальзывания заднего моста)
- 6.EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления)
- 7.HKFM/HKL (Поднятие задней крышки багажника)
- 8.ZGM (Центральный интерфейсный модуль)
- 9.RSE (Развлечение заднего сиденья)
- 10.PMA (Стояночный ассистент)
- 11.PCU (Power Control Unit)
- 12.AMP (Усилитель)
- 13.LHML (LED main light module, left)
- 14.LHMR (LED main light module, right)
- 15.TVM (Видео модуль)
- 16.LEM (Light effect manager)
- 17.FLA (Ассистент дальнего света)
- 18.IC (Комбинация приборов - INSTR)
- 19.ZBE/CON (Регулятор)
- 20.FAH (Модуль заднего сиденья со стороны водителя)
- 21.AC (Кондиционер - IHKA)
- 22.ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE)
- 23.ECM2 (Модуль Контроля Двигателя 2 - DME2)
- 24.TRSVC (Камера всестороннего вида)
- 25.FZD (Центр функции люка)
- 26.ECALL (Аварийный вызов)
- 27.CIC (Информационный компьютер а/м.)
- 28.BFH (Модуль заднего сиденья со стороны пассажира)
- 29.FAS (Модуль сиденья водителя)
- 30.BFS (Модуль сиденья пассажира)
- 31.VDC/VDM (Вертикальное динамическое управление)