

1. Данные об автомобиле

VIN:	VF30U9NHZHAS195819				
Марка, модель:	Peugeot 3008	Пробег по одометру, км:	326694		
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	112		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	да		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ❓ Передняя дверь ❓ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ❓ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ❓ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ❓ Передняя дверь ❓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ❓ Дверь и центральная стойка ❓ Порог двери (задний левый) ❓ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ❓ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ❓ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ❓ Дверь и центральная стойка ❓ Порог двери (задний правый) ✔ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ❓ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Все кузовные элементы имеют вторичный окрас. На передней правой двери присутствует вмятина. Есть царапины ЛКП.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в нормальном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Не работает управление мультимедиа на руле.

На двигателе, турбине присутствует масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✔ Стартер. Запуск | ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✔ Отсутствие посторонних вибраций | ✔ Прямолинейное движение по инерции |
| ✔ Отсутствие посторонних шумов | ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✔ Поведение двигателя при запуске | ✔ Управляемость |
| ✔ Поведение двигателя во время езды | ✔ Поведение тормозов |
| ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ❓ Ручной тормоз |
| ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✔ Плавность работы сцепления | ✔ Панель приборов |
| ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✔ Корректная функция индикации |
| ✔ Фиксация переключ. передач | ✔ Ассистент парковки |

Заключение:

Сломана кнопка стояночного тормоза.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Все кузовные элементы имеют вторичный окрас. На передней правой двери присутствует вмятина. Есть царапины ЛКП. Салон автомобиля в нормальном состоянии. Не работает управление мультимедиа на руле. На двигателе, турбине присутствует масляные запотевания. Сломана кнопка стояночного тормоза.

Исполнитель: Шевчук Андрей Николаевич

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ

Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1

Телефон: +375333333284, +3752

Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: VF30U9NHZHAS195819

Модельный год: 2010

Марка: Peugeot

Автомобиль: 3008

Пробег: 326719 km

Версия ПО а/м: V43.47

Версия диагностической прикладной программы: 3.12.035

Время испытания: 2025-04-22 16:58:21

Диагностический путь: Automatically Search>3008>Быстрое тестирование

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (2)

Двигатель (ECU) (1)

P1351 Цепь реле pre/post подогрева, реле регулируется и свечи зажигания не подаются

Ненормально
Постоянная
неисправност
ь

BSI (4)

04C9 Включение правого противотуманного фонаря

Ненормально
Замыкание
на плюс .
Мест.

0023 отсутствие связи с калькулятором многофункционального дисплея или модуля удаленного доступа

Мест.

098A Engine relay unit : Fault Front right side light

Обрыв цепи.
Мест.

098B Engine fuse box: Front left side light fault.

Обрыв цепи.
Мест.

Нормально (12)

ABS
(антиблокировочная
тормозная система)
или ESP (электронная
система курсовой
устойчивости) ECU

Нормально

Подушки
безопасности

Нормально

Приборная панель

Нормально

Кондиционер	Нормально
Вспомогательный электрический тормоз	Нормально
Модуль переключения рулевого колеса	Нормально
ECU насоса многократной добавки	Нормально
Панель управления водительской дверей	Нормально
Датчик яркости/дождя	Нормально
Гидроусилитель руля GER	Нормально
Контрольная лампа не закреплена (TNB)	Нормально
Стеклоочистители ветрового стекла	Нормально