

1. Данные об автомобиле

VIN:	VF3MCYNZRKS276439				
Марка, модель:	Peugeot 5008	Пробег по одометру, км:	202620		
Год выпуска:	2019	Объем двигателя, см3:	1,5		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	130		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ⚙ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ⚙ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ✔ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ✔ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ✔ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✔ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✔ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✔ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ✔ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✔ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✔ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✔ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас кузова. Вторичный окрас на водительской двери и переднем левом крыле автомобиля.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции работают исправно.

Подкапотное пространство визуально в отличном состоянии.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ☑ Стартер. Запуск | ☑ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ☑ Отсутствие посторонних вибраций | ☑ Прямолинейное движение по инерции |
| ☑ Отсутствие посторонних шумов | ☑ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ☑ Поведение двигателя при запуске | ☑ Управляемость |
| ☑ Поведение двигателя во время езды | ☑ Поведение тормозов |
| ☑ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ☑ Ручной тормоз |
| ☑ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ☑ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ☑ Плавность работы сцепления | ☑ Панель приборов |
| ☑ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ☑ Корректная функция индикации |
| ☑ Фиксация переключ. передач | ☑ Ассистент парковки |

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас кузова. Вторичный окрас на водительской двери и переднем левом крыле автомобиля. Салон автомобиля в отличном состоянии. Все приборы и функции работают исправно. Подкапотное пространство визуально в отличном состоянии. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-04-06 12:27:00



Информация о а/м

Год выпуска:2019

Серии а/м:Peugeot

Модель:5008(P87)

VIN:VF3MCYNZRKS276439

Версия ПО а/м:V43.78

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

Следующие системы в порядке:

1.Электрический усилитель рулевого колеса