

1. Данные об автомобиле

VIN:	X4XKC81180C572148				
Марка, модель:	BMW 7 серии	Пробег по одометру, км:	322261		
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	4,4		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	407		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ? Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ? Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ? Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ? Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ? Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✗ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✗ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✗ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Присутствуют вторично-окрашенные элементы кузова на автомобиле, в том числе со следами ремонта. Повреждения ЛКП переднего бампера автомобиля.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии. Присутствуют потертости на кнопках и рулевом колесе.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✗ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости Ⓢ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Механизм электро-складывания зеркал со стороны водителя не исправен. Мультимедиа реагирует и работает с задержкой.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✓ Стартер. Запуск | ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✓ Отсутствие посторонних вибраций | ✓ Прямолинейное движение по инерции |
| ✓ Отсутствие посторонних шумов | ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✓ Поведение двигателя при запуске | ✓ Управляемость |
| ✓ Поведение двигателя во время езды | ✓ Поведение тормозов |
| ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✓ Ручной тормоз |
| ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✓ Плавность работы сцепления | ✓ Панель приборов |
| ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✓ Корректная функция индикации |
| ✓ Фиксация переключ. передач | ✓ Ассистент парковки |

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Присутствуют вторично-окрашенные элементы кузова на автомобиле, в том числе со следами ремонта. Повреждения ЛКП переднего бампера автомобиля. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Присутствуют потертости на кнопках и рулевом колесе. Механизм электро-складывания зеркал со стороны водителя не исправен. Мультимедиа реагирует и работает с задержкой. На моторе присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-04-06 12:53:35



Информация о а/м

Год выпуска:2010.10

Серии а/м:BMW

Модель:750Li xDrive

VIN:X4XKC81180C572148

Пробег:322279 km

Версия ПО а/м:V50.63

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Быстрое тестирование

System fault code

The following system is abnormal:

FZD (Центр функции люка) 1 Существуют проблемы

1.030215 SHD: отсутствуют данные нормирования

Permanent

Следующие системы в порядке:

1.ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE)

2.EKPS (электронный топливный насос)/RLM_1L (Модуль блока задних фонарей, внешний левый)

3.TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)

4.LMV/VTG (Управление коробкой передач)

5.GWS (Переключатель выбора передачи)

6.ICM (Интегрированное управление шасси)/RLM_2L (Модуль блока задних фонарей, внутренний левый)

7.ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)

8.EPB (Электрический стояночный тормоз - EMF)

9.ENC (Электронная регулировка высоты для движения)

10.ICMV (управление вертикальной динамикой)

- 11.RKVL/EDCSVL (Спутниковый датчик демпфера, перед. лев.)
- 12.RKVR/EDCSVR (Спутниковый датчик демпфера, перед. прав.)
- 13.RKHL/EDCSHL (Спутниковый датчик демпфера, зад. лев.)
- 14.RKHR/EDCSHR (Спутниковый датчик демпфера, зад. прав.)
- 15.SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)
- 16.SZL (Центр выключателя, рулевая колонка)/BATT48 (Электронная система контроля аккумуляторной батареи 48 вольт)
- 17.TRSVC (Камера всестороннего вида)
- 18.ZGM (Центральный интерфейсный модуль)
- 19.RSE (Развлечение заднего сиденья)
- 20.MMC (Multimedia changer)
- 21.TEL (Телефон)
- 22.AMP (Усилитель)
- 23.HUD (Индикация показаний приборов на ветровом стекле)/CDM02SR (Модуль для дверей седана, правый)
- 24.VSW (Видеокоммутатор)
- 25.TVM (Видео модуль)
- 26.IC (Комбинация приборов - INSTR)
- 27.PDC (Система контроля дистанции при парковке)
- 28.ZBE/CON (Регулятор)
- 29.ZBEF/FCON (Регулятор заднего помещения)
- 30.FAH (Модуль заднего сиденья со стороны водителя)
- 31.BFH (Модуль заднего сиденья со стороны пассажира)
- 32.FRM (модуль в нише для ног)
- 33.CIDF/FD (Дисплей заднего помещения)
- 34.CIDF2/FD2 (Дисплей заднего помещения 2)
- 35.AC2 (Кондиционер - ИНКА2)
- 36.AC3 (Кондиционер - ИНКА3)
- 37.CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC)
- 38.JBE/JBBF (Электроника передающего блока)
- 39.CIC (Информационный компьютер а/м.)
- 40.FAS (Модуль сиденья водителя)
- 41.BFS (Модуль сиденья пассажира)
- 42.CID (Центральный информационный дисплей)
- 43.AC (Кондиционер - ИНКА)