

1. Данные об автомобиле

VIN:	KNDJT2A10B7203642				
Марка, модель:	Kia Soul	Пробег по одометру, км:	211903		
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	126		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Хэтчбек 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✗ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✗ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✗ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✗ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✗ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✗ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✗ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✗ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✗ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта.

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка

⊗ Комплект ковриков

⊗ Аптечка

⊗ Инструменты

⊗ Аварийный треугольник
- ⊗ Запасное колесо

⊗ Домкрат

⊗ Компрессор

⊗ Ключ для секретных болтов

⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии, износ соответствует пробегу.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- ✔ Стартер. Запуск
 - ✔ Отсутствие посторонних вибраций
 - ✔ Отсутствие посторонних шумов
 - ✔ Поведение двигателя при запуске
 - ✔ Поведение двигателя во время езды
 - ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
 - ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя
 - ✔ Плавность работы сцепления
 - ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D
 - ✔ Фиксация переключ. передач
- ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса
 - ✔ Прямолинейное движение по инерции
 - ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
 - ✔ Управляемость
 - ✔ Поведение тормозов
 - ✔ Ручной тормоз
 - ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль)
 - ✔ Панель приборов
 - ✔ Корректная функция индикации
 - ✔ Ассистент парковки

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних стуков и шумов не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта. Салон автомобиля в хорошем состоянии, износ соответствует пробегу. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва посторонних стуков и шумов не обнаружено.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-04 17:44:38



Информация о а/м

Год выпуска:2011

Серии а/м:Kia

Модель:Soul(AM)

VIN:KNDJT2A10B7203642

Engine Size:G 1.6 GDI

Версия ПО а/м:V45.00

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:16 PIN DLC > Авто сканирование > Область США > Soul(AM) > 2011 > G 1.6 DOHC

System fault code

The following systems is abnormal:

ECM (Модуль Контроля Двигателя) 4 Существуют проблемы

1.P0650 Цепь управления лампы индикатора неисправности (MIL)

2.P0030 Цепь управления подогревателем подогреваемого кислородного датчика (банк 1, датчик 1)

3.P0134 Электрическая цепь датчика кислорода - зарегистрировано отсутствие активности (ряд цилиндров 1, датчик 1)

4.P0532 Низкий показатель датчика А давления охлаждающей жидкости кондиционера

ESP (Электронная Система Стабилизации Движения А/М) 1 Существуют проблемы

1.C1203 Цепь датчика скорости переднего правого колеса, обрыв/короткое замыкание История

Airbag(Event #1) 13 Существуют проблемы

1.B1322 Неисправность WCS (система классификации веса) Присутствующий

2.B1650 Запись столкновения только в 1-ом каскаде (фронтальный - заменить SRSCM)	Присутствующий
3.B1102 Напряжение батареи низкое	История
4.B1742 Ошибка связи P-SIS (датчик бокового столкновения, давление) переднего , со стороны водителя	Присутствующий
5.B2500 Неисправность предупредительной лампы	Присутствующий
6.B1334 Ошибка связи FIS (датчик фронтального удара)- со стороны пассажира	История
7.B1748 Ошибка связи P-SIS (датчик бокового столкновения, давление) переднего , со стороны пассажира	История
8.B1486 Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком низкое (2-й этап)	Присутствующий
9.B1353 Слишком низкое сопротивление подушки безопасности пассажира (1-й каскад)	Присутствующий
10.B1513 Выключатель замка ремня безопасности пассажира, обрыв или короткое замыкание на батарею	История
11.B1382 Боковая подушка безопасности переднего пассажира, слишком высокое сопротивление	История
12.B1324 Ошибка связи WCS (система сортировки по массе)	История
13.B1101 Напряжение батареи HIGH	История

Airbag(Event #2) 13 Существуют проблемы

1.B1322 Неисправность WCS (система классификации веса)	Присутствующий
2.B1650 Запись столкновения только в 1-ом каскаде (фронтальный - заменить SRSCM)	Присутствующий
3.B1102 Напряжение батареи низкое	История
4.B1742 Ошибка связи P-SIS (датчик бокового столкновения, давление) переднего , со стороны водителя	Присутствующий
5.B2500 Неисправность предупредительной лампы	Присутствующий
6.B1334 Ошибка связи FIS (датчик фронтального удара)- со стороны пассажира	История
7.B1748 Ошибка связи P-SIS (датчик бокового столкновения, давление) переднего , со стороны пассажира	История
8.B1486 Сопротивление подушки безопасности пассажира слишком низкое (2-й этап)	Присутствующий
9.B1353 Слишком низкое сопротивление подушки безопасности пассажира (1-й каскад)	Присутствующий
10.B1513 Выключатель замка ремня безопасности пассажира, обрыв или короткое замыкание на батарею	История
11.B1382 Боковая подушка безопасности переднего пассажира, слишком высокое сопротивление	История
12.B1324 Ошибка связи WCS (система сортировки по массе)	История
13.B1101 Напряжение батареи HIGH	История

WCS (Система классификации веса) 2 Существуют проблемы

1.B1319 Проверка необходимого веса OCS	Присутствующий
2.B1323 Неисправность датчика OCS	История

TPMS (Система Контроля Давления В Шинах) 2 Существуют проблемы

1.C1126 Низкое напряжение батареи TPMS ECU

История

2.C1613 Неправильное сообщение CAN

История

Следующие системы в порядке:

1.BCM (Модуль Управления Кузовом)

2.Код (Сохранение кода передатчика)

АВТОДОМ