

1. Данные об автомобиле

VIN:	WF0HXXWPDH8L59258				
Марка, модель:	Ford Focus	Пробег по одомеру, км:	283511		
Год выпуска:	2008	Объем двигателя, см3:	1,8		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	116		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серебристый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ✔ Переднее крыло 🔍 Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✔ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ✔ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) 🔍 Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ✔ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ✖ Переднее крыло ✖ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✖ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона 🔍 Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✖ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) 🔍 Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✖ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона 🔍 Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✖ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✖ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта и вторичный окрас. Присутствуют царапины ЛКП, очаги коррозии. ПП фара не закреплена.

3. Комплектность

⊗ Сервисная книжка ⊗ Комплект ковриков ⊗ Аптечка ⊗ Инструменты ⊗ Аварийный треугольник	⊗ Запасное колесо ⊗ Домкрат ⊗ Компрессор ⊗ Ключ для секретных болтов ⊗ Инструкция к авто
---	---

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Обивка двери и дверная ручка ✓ Коврики для пола/настил пола ✓ Подушка и обивка сидения ✓ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии, износ соответствует пробегу.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✗ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Регулировка света фар не работает, остальные приборы и функции автомобиля работают исправно.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ⊗ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют течи масла, масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы)	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта и вторичный окрас. Присутствуют царапины ЛКП, очаги коррозии. ПП фара не закреплена. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии, износ соответствует пробегу. Регулировка света фар не работает, остальные приборы и функции автомобиля работают исправно. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют течи масла, масляные запотевания. В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-03 09:20:51



Информация о а/м

Год выпуска:2008

Серии а/м:Ford

Модель:Focus

VIN:WF0HXXWPDH8L59258

Пробег:283552 km

Версия ПО а/м:V48.69

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

The following systems is abnormal:

EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления) 3 Существуют проблемы

1.C1956-20 Неисправность электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

2.U1900-20 Отсутствие сообщений сети CAN

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

3.U261B-20 Неправильное завершение программы

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

GEM (Общий электронный модуль) 1 Существуют проблемы

1.C1327-0F Низкий уровень тормозной жидкости

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

PCM (Модуль управления двигателем) 2 Существуют проблемы

1.P0087-61 Давление в топливном коллекторе/ системе -
слишком низкое

Диагностические коды
неисправности постоянной
памяти

2.P0088-61 Давление в топливном коллекторе/ системе -
слишком высокое

Диагностические коды
неисправности постоянной
памяти

Следующие системы в порядке:

- 1.ABS (Антиблокировочная тормозная система)
- 2.ACM (Модуль управления звуком)
- 3.EATC (Электронное автоматическое регулирование температуры)
- 4.IC (Комбинация приборов)
- 5.RCM (Блок управления системой защиты водителя и пассажиров)