

## 1. Данные об автомобиле

VIN:	WVGZZZ1TZEW069947		
Марка, модель:	Volkswagen Touran	Пробег по одомеру, км:	383690
Год выпуска:	2014	Объем двигателя, см3:	1,4
Тип двигателя:	Газ	Мощность, л.с.:	150
Коробка передач:	Робот	Привод:	Передний
Тип кузова:	Компактвэн	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Желтый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет

## 2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона	Передняя сторона	Передняя правая сторона
<input checked="" type="checkbox"/> Передний бампер	<input checked="" type="checkbox"/> Передний бампер	<input checked="" type="checkbox"/> Передний бампер
<input checked="" type="checkbox"/> Переднее крыло	<input checked="" type="checkbox"/> Капот	<input type="checkbox"/> Переднее крыло
<input checked="" type="checkbox"/> Арка переднего колеса	<input checked="" type="checkbox"/> Лобовая панель	<input checked="" type="checkbox"/> Арка переднего колеса
<input checked="" type="checkbox"/> Передний диск	<input checked="" type="checkbox"/> Фары и указатели поворотов (лев)	<input checked="" type="checkbox"/> Передний диск
<input checked="" type="checkbox"/> Шина переднего колеса	<input checked="" type="checkbox"/> Фары и указатели поворотов (прав)	<input checked="" type="checkbox"/> Шина переднего колеса
<input checked="" type="checkbox"/> Наружное зеркало	<input checked="" type="checkbox"/> Щетки стеклоочистителя	<input checked="" type="checkbox"/> Наружное зеркало
<input checked="" type="checkbox"/> Передняя дверь	<input checked="" type="checkbox"/> Решетка радиатора	<input type="checkbox"/> Передняя дверь
<input checked="" type="checkbox"/> Порог передней двери	<input checked="" type="checkbox"/> Лобовое стекло	<input checked="" type="checkbox"/> Порог передней двери
	<input checked="" type="checkbox"/> Крыша	
	<input checked="" type="checkbox"/> Люк (если есть)	
Задняя левая сторона	Задняя сторона	Задняя правая сторона
<input checked="" type="checkbox"/> Дверь и центральная стойка	<input checked="" type="checkbox"/> Задний бампер	<input checked="" type="checkbox"/> Дверь и центральная стойка
<input checked="" type="checkbox"/> Порог двери (задний левый)	<input checked="" type="checkbox"/> Крышка багажника	<input type="checkbox"/> Порог двери (задний правый)
<input checked="" type="checkbox"/> Арка колеса (задняя левая)	<input checked="" type="checkbox"/> Подсветка заднего номера	<input checked="" type="checkbox"/> Арка колеса (задняя правая)
<input checked="" type="checkbox"/> Диск или колпак (задний левый)	<input checked="" type="checkbox"/> Заднее стекло	<input checked="" type="checkbox"/> Диск или колпак (задний правый)
<input checked="" type="checkbox"/> Шина (задняя левая)	<input checked="" type="checkbox"/> Блок задних фонарей (левый)	<input checked="" type="checkbox"/> Шина (задняя правая)
<input checked="" type="checkbox"/> Крыло (заднее левое)	<input checked="" type="checkbox"/> Блок задних фонарей (правый)	<input checked="" type="checkbox"/> Крыло (задняя правая)
<input checked="" type="checkbox"/> Задний бампер (левая сторона)		<input checked="" type="checkbox"/> Задний бампер (правая сторона)

### Заключение:

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта и вторичный окрас. Присутствуют царапины, очаги коррозии.

### 3. Комплектность

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Сервисная книжка      | <input type="checkbox"/> Запасное колесо           |
| <input type="checkbox"/> Комплект ковриков     | <input type="checkbox"/> Домкрат                   |
| <input type="checkbox"/> Аптечка               | <input type="checkbox"/> Компрессор                |
| <input type="checkbox"/> Инструменты           | <input type="checkbox"/> Ключ для секретных болтов |
| <input type="checkbox"/> Аварийный треугольник | <input type="checkbox"/> Инструкция к авто         |

### 4. Внутренний осмотр

#### Передняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Передняя сторона

- Торпеда
- Лобовое стекло
- Зеркало заднего вида (компас)
- Радио/CD/CD-чейнджер
- Рулевое колесо
- Прикуриватель, пепельница

#### Передняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Задняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Задняя сторона

- Обивки багажника, запасн. колеса
- Коврик багажника
- Освещение багажника
- Заднее стекло

#### Задняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

#### Заключение:

Салон автомобиля в нормальном состоянии, износ соответствует пробегу.

## 5. Диагностика работы приборов и функций

### Салон

- ✓ Регулировки сидений
- ✓ Функция памяти сидения
- ✓ Освещение салона при открытых дверях
- ✓ Функция памяти рулевой колонки
- ✓ Визуальная проверка подушки безопасности
- ✓ Состояние ремней безопасности
- ✓ Солнцезащитные козырьки
- ✓ Панель приборов
- ✓ Рычаг переключения передач
- ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света
- ✓ Стеклоомыватель
- ✓ Щетки стеклоочистителя
- ✓ Запах в салоне

### Электроника

- ✓ Подогрев сидений
- ✓ Подогрев наружных зеркал
- ⊗ Электронное регулирование зеркал
- ✓ Обогреватель заднего стекла
- ⊗ Регулирование обогрева / кондиционера
- ✓ Отопление при неработающем двигателе
- ✓ Указатели и освещение приборов
- ✓ Проверка регулировки света фар
- ✓ Датчик дождя
- ✓ Датчик света
- ✓ Звуковой сигнал
- ✓ Парктроники
- ✓ Сигнализация
- ✓ Дистанционный пульт центрального замка

### Мультимедиа

- ✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости
- ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера
- ✓ Multifunctionальные элементы управления на рулевом колесе
- ✓ Управление радио и кондиционером
- ✓ Динамики
- ✓ Разъёмы (MP3, iPod)
- ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи
- ✓ Исправность навигационной системы
- ✓ Работа часов

### Механизмы

- ⊗ Исправность электрических стеклоподъемников
- ✓ Открытие/закрытие люка
- ✓ Ручные и автоматические замки дверей
- ✓ Разблокирование багажника
- ✓ Разблокирование бака
- ✓ Крыша кабриолета

### Заключение:

Задний правый стеклоподъемник не работает, регулировка наружного левого зеркала работает не во всех плоскостях.

## 6. Проверка под капотом

- ✓ Исправность и состояние аккумулятора
- ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- ✓ Проверка стартера на пост. Шум.
- ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)
- ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла
- ✓ Проверка лямбда зонд (работа)

### Эксплуатационные жидкости

- ✓ Масло в двигателе, проверка уровня
- ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- ✓ Тормозная система
- ✓ Система ГУР
- ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка

- ✓ Уровень тормозной жидкости
- ✓ Состояние свечей зажигания
- ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- ✓ Проверка катушек зажигания
- ✓ Проверка давления топлива
- ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.)
- ✓ Датчик температуры воздуха
- ✓ Датчик оборотов

### Шланги патрубки (визуальная проверка)

- ✓ Тормозная система
- ✓ Топливная система
- ✓ Система ГУР
- ✓ Вакуумные патрубки
- ✓ Система охлаждения АКПП
- ✓ Сцепление
- ✓ Система охлаждения ДВС

### Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- ✓ Двигатель
- ✓ Система охлаждения
- ✓ Трансмиссия
- ✓ Пыльники приводов
- ✓ Радиатор АКПП
- ✓ Тормозная система
- ✓ Топливная система
- ✓ Выхлопная сисетма
- ✓ Рулевое управление

### Ремни приводные

- ✓ Ремень ГУР
- ✓ Ремень А/С
- ✓ Ремень генератора

### Заключение:

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

## 7. Проверка на эстакаде

- ✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- ✓ Пружины передней подвески
- ✓ Пружины задней подвески
- ✓ Рычаги передней подвески
- ✓ С/Б рычагов передней подвески
- ✓ С/Б подрамника
- ✓ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- ✓ Рулевые наконечники
- ✓ Рулевые тяги
- ✓ Шаровые опоры
- ✓ Стойки и втулки стабилизатора
- ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д)
- ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

### Колеса и шины

- ✓ Давления воздуха в шинах, проверка
- ✓ Износ протектора, визуальная проверка

- ✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- ✓ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- ✓ Опоры силового агрегата
- ✓ ГУР (течь, шум)
- ✓ Сайлентблоки задней балки
- ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- ✓ Рычаги задней подвески
- ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- ✓ Подвеска глушителя
- ✓ Состояние тормозных шлангов
- ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- ✓ Ручной тормоз (проверка работы)

### Проверка тормозов

- ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа
- ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- ✓ Тормозные диски, проверка биения
- ✓ Тормозные диски, проверка состояния

### Подвеска

- ✓ Подшипники ступиц колес, проверка
- ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости  
Осмотр днища на предмет
- ✓ наличия следов кузовного ремонта

### Заключение:

Норма.

## 8. Проверка при тест-драйве

- ✓ Стартер. Запуск
- ✓ Отсутствие посторонних вибраций
- ✓ Отсутствие посторонних шумов
- ✓ Поведение двигателя при запуске
- ✓ Поведение двигателя во время езды
- ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
- ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя
- ✓ Плавность работы сцепления
- ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D
- ✓ Фиксация переключ. передач
- ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса
- ✓ Прямолинейное движение по инерции
- ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
- ✓ Управляемость
- ✓ Поведение тормозов
- ✓ Ручной тормоз
- ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль)
- ✓ Панель приборов
- ✓ Корректная функция индикации
- ✓ Ассистент парковки

### Заключение:

Присутствует лёгкий пинок при переключении селектора в положения R, N, D.

## 9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)

Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

## 10. Финальное заключение

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта и вторичный окрас. Присутствуют царапины, очаги коррозии. Салон автомобиля в нормальном состоянии, износ соответствует пробегу. Задний правый стеклоподъемник не работает, регулировка наружного левого зеркала работает не во всех плоскостях. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

## Отчет о диагностике автомобиля

### Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-02 14:46:29



### Информация о а/м

Серии а/м:VW

Модель:Touran

VIN:WVGZZZ1TZEW087480

Пробег:383710 km

Версия ПО а/м:V28.72

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

### System fault code

The following systems is abnormal:

01 Электроника двигателя 3 Существуют проблемы

1.P1698 Электроника рулевой колонки:опросить регистратор событий

2.P2279 Негерметичность в системе впуска

3.P0441 Система вентиляции топливного бака:неверная пропускная способность

08 Электроника отопителя и климатической установки 2 Существуют проблемы

1.B10ABF0 Давление хладагента - выход за нижнюю границу      Активный /статический

2.B10AF04 Датчик загрязнения воздуха - неисправность      Пассивн/абиогенез

09 Центральная электронная система электрооборудования 4 Существуют проблемы

1.01496 Лампа левой противотуманной фары      Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

2.01500 Лампа правой противотуманной фары      Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

3.01518 Лампа левого фонаря заднего хода      Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

4.01565 Плафон освещения багажного отсека      Короткое замыкание на массу

## 10 Парковочный ассистент 2 2 Существуют проблемы

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1.V107814 Задний правый центральный датчик парковочного ассистента - обрыв цепи/короткое замыкание на массу | Пассивн/абиогенез |
| 2.V107831 Задний правый центральный датчик парковочного ассистента - нет сигнала                            | Пассивн/абиогенез |

## 16 Электроника рулевой колонки 1 Существуют проблемы

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1.V114411 Переключатель указателей поворота - короткое замыкание на массу | Активный /статический |
|---|-----------------------|

## 17 Комбинация приборов 1 Существуют проблемы

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1.V104135 Датчик температуры и уровня масла - сигнал слишком долго high | Пассивн/абиогенез |
|---|-------------------|

## 37 Навигационная система 1 Существуют проблемы

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1.V110DF0 Панель управления навигационной системы - заедает клавиша | Пассивн/абиогенез |
|---|-------------------|

## 42 Электроника двери водителя 3 Существуют проблемы

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1.00928 Привод центрального замка:со стороны водителя            | Недостоверный сигнал             |
| 2.00105 Сигнал центрального замка БЛОК./ЗАП. на стороне водителя | Недостоверный сигнал             |
| 3.00939 Эл.дв. регулировки положения зеркала со стороны водителя | Электрическая неисправность цепи |

## 62 Электронное оборудование левой задней двери 2 Существуют проблемы

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1.00930 Привод центрального замка:сзади слева                   | Недостоверный сигнал |
| 2.00107 Сигнал центрального замка БЛОК./ЗАП. задней левой двери | Недостоверный сигнал |

## 72 Электронное оборудование правой задней двери 2 Существуют проблемы

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1.00931 Привод центрального замка:сзади справа                   | Недостоверный сигнал |
| 2.00108 Сигнал центрального замка БЛОК./ЗАП. задней правой двери | Недостоверный сигнал |

Следующие системы в порядке:

- 1.02 Электроника КП
- 2.03 Электроника тормозной системы
- 3.15 Подушки безопасности
- 4.19 Диагностический интерфейс шин данных
- 5.25 Иммоилайзер
- 6.3D D - Специальная функция
- 7.44 Усилитель рулевого управления
- 8.52 Электронное оборудование передней пассажирской двери
- 9.61 Система регулирования АКБ

АВТОДОМ