

1. Данные об автомобиле

VIN:	VF3MCYHZRLS109435				
Марка, модель:	Peugeot 5008	Пробег по одометру, км:	138681		
Год выпуска:	2020	Объем двигателя, см3:	1,5		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	130		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Красный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✓ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса Ⓢ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) Ⓢ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Автомобиль в заводском окрасе. Присутствует вторичный окрас заднего левого крыла автомобиля. Наличие бордюрных повреждений на переднем правом колесном диске.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	Электроника ✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	Мультимедиа ✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета
---	--	--

Заключение:

Все приборы и функции салона автомобиля работают исправно.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✔ Стартер. Запуск ✔ Отсутствие посторонних вибраций ✔ Отсутствие посторонних шумов ✔ Поведение двигателя при запуске ✔ Поведение двигателя во время езды ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✔ Плавность работы сцепления ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✔ Фиксация переключ. передач	✔ Центрирование / люфт рулевого колеса ✔ Прямолинейное движение по инерции ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✔ Управляемость ✔ Поведение тормозов ✔ Ручной тормоз ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✔ Панель приборов ✔ Корректная функция индикации ✔ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе проведения тест-драйва автомобиля не было выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Автомобиль в заводском окрасе. Присутствует вторичный окрас заднего левого крыла автомобиля. Наличие бордюрных повреждений на переднем правом колесном диске. Салон автомобиля визуально в отличном состоянии. Все приборы и функции салона автомобиля работают исправно. На моторе присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе проведения тест-драйва автомобиля не было выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-05-28 10:12:42



Информация о а/м

Год выпуска:2020

Серии а/м:Peugeot

Модель:5008(P87)

VIN:VF3MCYNZRLS109435

Пробег:138698 km

Версия ПО а/м:V43.78

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

The following systems is abnormal:

BSI 4 Существуют проблемы

- | | |
|---|-------------|
| 1.U1F8B Отсутствие связи с компьютером доступа с занятыми руками с правой стороны или сзади | прерывистый |
| 2.U1FA7 Отсутствие связи с компьютером управления обогревом и вентиляцией переднего правого сиденья | прерывистый |
| 3.U1F3E Ошибка: отсутствие связи с модулем телематики | прерывистый |
| 4.U1F25 Ошибка: отсутствие связи с панелью приборов | прерывистый |

Двигатель (ECU) 6 Существуют проблемы

- | | |
|--|-------------|
| 1.U029E Компьютер системы NOx. Обнаружен бездействующий элемент в системе снижения токсичности | прерывистый |
| 2.P0560 аккумуляторная батарея. напряжение слишком низкое | прерывистый |
| 3.U1218 Ошибка связи с интеллектуальным коммутационным блоком. Дефект связи | прерывистый |
| 4.U1213 Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP. Дефект связи | прерывистый |

5.P20EE Снижение токсичности в системе NOx. прерывистый
Неэффективность снижения токсичности

6.P050B Контроль пуска двигателя. время запуска слишком прерывистый
велико

Коробка передач 3 Существуют проблемы

1.U0167 Связь в сети CAN с блоком BSI прерывистый

2.U0415 Соединение в сети CAN с компьютером ESP прерывистый

3.U3009 проверка питания прерывистый

Сервисный модуль прицепа 10 Существуют проблемы

1.B2EC0 Ошибка включения правых габаритных фонарей Временный
прицепа

2.B2EC1 Ошибка включения левых габаритных фонарей Временный
прицепа

3.B2EC2 Ошибка включения правых указателей поворота Временный
прицепа

4.B2ECE Ошибка включения противотуманных фонарей Временный
прицепа

5.B1002 Неожиданная перезагрузка компьютера постоянная

6.B1011 Временно отключенный силовой выход Временный

7.U1F00 Отсутствие записи в журнале ошибок постоянная

8.B2ED0 Ошибка включения стоп-сигналов прицепа Временный

9.B2EC3 Ошибка включения левых указателей поворота Временный
прицепа

10.B2ECF Ошибка включения фонарей заднего хода прицепа Временный

Электрический усилитель рулевого колеса 2 Существуют проблемы

1.B1644 Ошибка силового электропитания. открытая цепь прерывистый

2.B1406 Перегрев электродвигателя или компьютера прерывистый
усилителя рулевого управления. не характеризуется

Система помощи для соблюдения безопасной дистанции между автомобилями 8 Существуют



1.B12AA Педаль тормоза Временный

2.B1217 Повреждение функций, связанных с радаром Временный
системы контроля дистанции между автомобилями, после
получения несоответствующей информации

3.U1208 информация от компьютера ESP Временный

4.U1F00 Ошибка: событие не занесено в историю работ Временный

5.B12AB компьютер автоматической коробки передач Временный

6.B12A9 Данные адаптивного круиз-контроля, считываемые Временный
компьютером ESP

7.U1012 отсутствие связи с компьютером управления Временный
двигателем

8.U1153 Отсутствие связи с интеллектуальным Временный
коммутационным блоком

Следующие системы в порядке:

- 1.ABS (антиблокировочная тормозная система) или ESP (электронная система курсовой устойчивости) ECU
- 2.Подушка безопасности
- 3.Подрулевой коммутационный блок
- 4.Headlamp height adjuster/directional headlamp
- 5.Панель управления водительской дверей
- 6.Охлаждение
- 7.Клавиши управления на рулевом колесе
- 8.Датчик дождя-освещенности
- 9.система помощи при парковке Ⓢ ADAS
- 10.Блок состояния зарядки аккумуляторной батареи
- 11.Аудио усилителя
- 12.Модуль обслуживания
- 13.Передняя мультимедийная панель
- 14.Сирена охранной сигнализации
- 15.Приборная панель
- 16.Seat belt not fastened LED unit(TNB)
- 17.Body control module
- 18.Многофункциональная видеокамера (CVM) Ⓢ ADAS
- 19.Компьютер помощи панорамного обзора Ⓢ ADAS
- 20.противоугонная сигнализация
- 21.Компьютер доступа без помощи рук справа или сзади
- 22.Компьютер регулировки обогрева и вентиляции переднего правого сиденья
- 23.Рычаг импульсионного переключения передач
- 24.Стеклоочистители ветрового стекла
- 25.Компьютер комфорта сиденья водителя
- 26.Компьютер пневматических функций сиденья водителя
- 27.Компьютер пневматических функций сиденья пассажира
- 28.Audio-navigation Or Telematic Unit Or Connected Audio System
- 29.Сенсорный дисплей