

1. Данные об автомобиле

VIN:	W0L0AHL3592042314				
Марка, модель:	Opel Astra	Пробег по одометру, км:	196425		
Год выпуска:	2008	Объем двигателя, см3:	1,2		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	90		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Универсал 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Белый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ✔ Переднее крыло ✘ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✘ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер Ⓣ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ✔ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ✘ Переднее крыло ✘ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✘ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✘ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✘ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ✔ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✘ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✘ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✘ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта и вторичный окрас.

3. Комплектность

⊗ Сервисная книжка ⊗ Комплект ковриков ⊗ Аптечка ⊗ Инструменты ⊗ Аварийный треугольник	⊗ Запасное колесо ⊗ Домкрат ⊗ Компрессор ⊗ Ключ для секретных болтов ⊗ Инструкция к авто
---	---

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Обивка двери и дверная ручка ✔ Коврики для пола/настил пола ✔ Подушка и обивка сидения ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в нормальном состоянии, износ соответствует пробегу.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла Ⓢ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Климат-контроль неисправен, остальные функции и приборы автомобиля работают исправно.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ✓ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

Визуально подкапотное состояние автомобиля в хорошем состоянии.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✔ Стартер. Запуск | ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✔ Отсутствие посторонних вибраций | ✔ Прямолинейное движение по инерции |
| ✔ Отсутствие посторонних шумов | ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✔ Поведение двигателя при запуске | ✔ Управляемость |
| ✔ Поведение двигателя во время езды | ✔ Поведение тормозов |
| ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✔ Ручной тормоз |
| ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✔ Плавность работы сцепления | ✔ Панель приборов |
| ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✔ Корректная функция индикации |
| ✔ Фиксация переключ. передач | ✔ Ассистент парковки |

Заключение:

В ходе тест-драйва выявлен шум шкива.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Металлические кузовные элементы автомобиля имеют следы ремонта и вторичный окрас. Салон автомобиля в нормальном состоянии, износ соответствует пробегу. Климат-контроль неисправен, остальные функции и приборы автомобиля работают исправно. Визуально подкапотное состояние автомобиля в хорошем состоянии. В ходе тест-драйва выявлен шум шкива.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-02 14:23:43



Информация о а/м

Год выпуска:2009

Серии а/м:Opel

Модель:Astra-H

VIN:W0L0AHL3592042314

Пробег:196444 km

Версия ПО а/м:V42.50

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Отчёт о состоянии здоровья

System fault code

The following systems is abnormal:

Двигатель 12 Существуют проблемы

1.P1571-06 Низкое напряжение в цепи тормозного переключателя	Отсутствует
2.P0571- 01 Цепь выключателя стоп-сигнала-высокое напряжение входного сигнала	Отсутствует
3.U2108- 70 CAN- Bus-нет связи с ABS (антиблокировочной тормозной системы)	Отсутствует
4.P0621-08 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction	Не верно
5.P0500-79 Сигнал скорости автомобиля-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы	Не верно
6.P0500-71 Сигнал скорости автомобиля-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы	Не верно
7.P0530-06 Цепь датчика давления кондиционера-низкое напряжение входного сигнала	Не верно
8.P0217-08 Уменьшение топлива вызвано высокой температурой охлаждающей жидкости	Не верно
9.P1614-50 Ошибочный ключ с транспондером	Не верно

10.P1191-67 Давление в топливной рампе-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы	Не верно
11.P1191-03 Давление в топливной рампе-низкое давление	Не верно
12.P0180-05 Цепь датчика температуры топлива-высокое напряжение входного сигнала	Не верно

ABS/ TC/ ESP ECU (Электронный блок управления) 4 Существуют проблемы

1.C0460 Датчик угла поворота не калиброван или неисправность цепи	Отсутствует
2.C0800 Напряжение системы-высокое/низкое напряжение	Отсутствует
3.U2100-С Шина CAN,неисправность связи	Присутствует
4.U2105 Неисправность генератора или сообщение CIM(модуля рулевой колонки) шины CAN-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы	Присутствует

CIM (Электронный модуль рулевой колонки) 3 Существуют проблемы

1.B3649-С Заедание левого колеса прокрутки рулевого колеса или обрыв цепи или проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы сопротивления	Отсутствует
2.U2100-С Шина CAN,неисправность связи	Отсутствует
3.U2105 Неисправность генератора или сообщение CIM(модуля рулевой колонки) шины CAN-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы	Присутствует

ATW (Противоугонная система предупреждения) 2 Существуют проблемы

1.B2535-00 Неисправность цепи задней противотуманной фары	Отсутствует
2.B2570-00 Неисправность цепи лампы багажника	Отсутствует

6.EHS (Electrical Heater System) 1 Существуют проблемы

1.B0995 Неисправность источника питания нагревательных элементов	Присутствует
--	--------------

REC (Задний электрический центр) 2 Существуют проблемы

1.B2535 Неисправность цепи задней противотуманной фары	Отсутствует
2.B2570 Неисправность цепи лампы багажника	Отсутствует

ENU (Головной модуль развлекательного центра) 1 Существуют проблемы

1.B1025- 04 Цепь переднего левого репродуктора, обрыв	Присутствует
---	--------------

Следующие системы в порядке:

- 1.EPS(электроусилитель рулевого управления)
- 2.XL/ TIS (Наружное освещение/система указателя поворота)
- 3.Interior Lighting
- 4.Wipers/Washer
- 5.Центральный замок
- 6.IC (Комбинация приборов)
- 7.IMMO (Иммобилайзер)

8.SAC (Автоматический климат-контроль)

9.IPC (Блок управления комбинацией приборов)

10.SRS(Система пассивной безопасности)

11.UEC (Подкапотный электрический центр)

12.DIS (Информ. дисплей TID, BID, GID, CID)

АВТОДОМ