

1. Данные об автомобиле

VIN:	3GKALXEG0PL228589				
Марка, модель:	GMC Terrain	Пробег по одометру, км:	18668		
Год выпуска:	2023	Объем двигателя, см3:	1,5		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	170		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ? Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ? Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Автомобиль в заводском окрасе. Присутствуют следы ремонта капота автомобиля. Наличие бордюрных повреждений колесных дисков.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции работают исправно.

Подкапотное пространство визуально в хорошем состоянии.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- ✓ Стартер. Запуск
 - ✓ Отсутствие посторонних вибраций
 - ✓ Отсутствие посторонних шумов
 - ✓ Поведение двигателя при запуске
 - ✓ Поведение двигателя во время езды
 - ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
 - ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя
 - ✓ Плавность работы сцепления
 - ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D
 - ✓ Фиксация переключ. передач
- ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса
 - ✓ Прямолинейное движение по инерции
 - ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
 - ✓ Управляемость
 - ✓ Поведение тормозов
 - ✓ Ручной тормоз
 - ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль)
 - ✓ Панель приборов
 - ✓ Корректная функция индикации
 - ✓ Ассистент парковки

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не было выявлено. Присутствует легкий толчок АКПП в положении "D".

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Автомобиль в заводском окрасе. Присутствуют следы ремонта капота автомобиля. Наличие бордюрных повреждений колесных дисков. Салон автомобиля визуально в отличном состоянии. Все приборы и функции работают исправно. Подкапотное пространство визуально в хорошем состоянии. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не было выявлено. Присутствует легкий толчок АКПП в положении "D".

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-01 15:49:02



Информация о а/м

Год выпуска:2021

Серии а/м:GM

Модель:Terrain

VIN:3GKALXEG0PL228589

Версия ПО а/м:V48.50

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Manually Select (Via VIN) > (M) 2021 > GMC > Terrain

System fault code

Следующие системы в порядке:

- 1.ECM (Модуль Контроля Двигателя)
- 2.TCM(Модуль управления коробкой передач)
- 3.PSCM (Модуль управления рулевым управлением с сервоусилителем)
- 4.BCM(Модуль управления кузовом)
- 5.SDGM_P1 (Модуль шлюза последовательной передачи данных - процессор 1)
- 6.SDGM_P2 (Модуль шлюза последовательной передачи данных - процессор 2)
- 7.IRSDM (Модуль диагностики и контроля подушек безопасности)
- 8.PPM (Модуль присутствия пассажиров)
- 9.IC (Комбинация приборов)
- 10.HUDM (Модуль верхнего дисплея)
- 11.HVACC (Органы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования)
- 12.VPCM (Модуль управления обработкой видео)  ADAS
- 13.RADIO (Радиоприемник)
- 14.AMP (Усилитель)
- 15.TCICM (Модуль управления интерфейсом мобильной связи)
- 16.HVACCM (Модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования)

17.LCM (Модуль управления задней подъемной дверью)

18.SMCMD (Модуль запоминания положений сиденья - водитель)

19.KECM (Модуль управления бесконтактным сигналом)

20.SODCML (Модуль управления обнаружения объектов - слева)  ADAS

21.PACM (Модуль управления системой помощи при парковке)  ADAS

22.FCW (Камера переднего вида - ветровое стекло)  ADAS

23.RDCM (Rear Drive Control Module)

АВТОДОМ