

1. Данные об автомобиле

VIN:	WBA38DY0808B76619		
Марка, модель:	BMW 3 серии	Пробег по одометру, км:	96493
Год выпуска:	2020	Объем двигателя, см3:	2
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	190
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ? Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ? Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ? Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✗ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ? Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Автомобиль в заводском окрасе. Присутствуют следы ремонта ЗП арки колеса и вторичный окрас крыла. Сколы ЛКП на капоте и ПП двери. На заднем бампере присутствует царапина.

3. Комплектность

✓ Сервисная книжка ✓ Комплект ковриков ✓ Аптечка ✓ Инструменты ✓ Аварийный треугольник	✓ Запасное колесо ✓ Домкрат ✓ Компрессор ✓ Ключ для секретных болтов ✓ Инструкция к авто
---	---

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Обивка двери и дверная ручка ✓ Коврики для пола/настил пола ✓ Подушка и обивка сидения ✓ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

Подкапотное пространство визуально в хорошем состоянии.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Автомобиль в заводском окрасе. Присутствуют следы ремонта ЗП арки колеса и вторичный окрас крыла. Сколы ЛКП на капоте и ПП двери. На заднем бампере присутствует царапина. Салон автомобиля визуально в отличном состоянии. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. Подкапотное пространство визуально в хорошем состоянии. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-14 13:06:15



Информация о а/м

Год выпуска:Unknown

Серии а/м:BMW

Модель:320d xDrive

VIN:WBA38DY0808B76619

Пробег:96512 km

Версия ПО а/м:V50.63

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Быстрое тестирование

System fault code

Следующие системы в порядке:

- 1.LMV/VTG (Управление коробкой передач)
- 2.GWS (Переключатель выбора передачи)
- 3.ACC (Активный круиз-контроль)
- 4.ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)
- 5.EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления)
- 6.ICMV (управление вертикальной динамикой)
- 7.SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)
- 8.SZL (Центр выключателя, рулевая колонка)/BATT48 (Электронная система контроля аккумуляторной батареи 48 вольт)
- 9.SCR (Выбирающее каталитическое снижение)
- 10.ZGM (Центральный интерфейсный модуль)
- 11.LHML (LED main light module, left)
- 12.LHMR (LED main light module, right)
- 13.PCU48 (Блок управления мощностью 48 вольт)
- 14.SGE48V (Стартер-генератор 48 вольт)

- 15.FZD (Центр функции люка)
- 16.IC (Комбинация приборов - INSTR)
- 17.ZBE/CON (Регулятор)
- 18.AC (Кондиционер - IHKA)
- 19.CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC)
- 20.ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE)
- 21.TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)
- 22.PMA (Стояночный ассистент)
- 23.AMP (Усилитель)
- 24.KAFAS (Камера на основании вспомогательной системы водителя)
- 25.ECALL (Аварийный вызов)
- 26.CIC (Информационный компьютер а/м.)