

1. Данные об автомобиле

VIN:	АНТЛВ56Е103015972				
Марка, модель:	Toyota Corolla	Пробег по одометру, км:	265274		
Год выпуска:	2008	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	124		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✓ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ? Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✗ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✗ Арка колеса (задняя правая) ? Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Присутствуют следы ремонта передней правой и задней двери, а так же задней правой арки колеса автомобиля. Наличие сколов на капоте. Ржавчина на литых колесных дисках. Присутствует ржавчина на крышке багажника, рамке лобового стекла и на передних стаканах под капотом автомобиля. Повреждение ЛКП стеклоочистителей. Провисание водительской двери.

3. Комплектность

- ☒ Сервисная книжка
- ☒ Комплект ковриков
- ☒ Аптечка
- ☒ Инструменты
- ☒ Аварийный треугольник
- ☒ Запасное колесо
- ☒ Домкрат
- ☒ Компрессор
- ☒ Ключ для секретных болтов
- ☒ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Передняя сторона

- ☒ Торпеда
- ☒ Лобовое стекло
- ☒ Зеркало заднего вида (компас)
- ☒ Радио/CD/CD-чейнжер
- ☒ Рулевое колесо
- ☒ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ☒ Обивки багажника, запасн. колеса
- ☒ Коврик багажника
- ☒ Освещение багажника
- ☒ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Все приборы и функции салона автомобиля работают исправно.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Присутствуют следы ремонта передней правой и задней двери, а так же задней правой арки колеса автомобиля. Наличие сколов на капоте. Ржавчина на литых колесных дисках. Присутствует ржавчина на крышке багажника, рамке лобового стекла и на передних стаканах под капотом автомобиля. Повреждение ЛКП стеклоочистителей. Провисание водительской двери. Салон автомобиля визуально в отличном состоянии. Все приборы и функции салона автомобиля работают исправно. На моторе присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-22 12:17:13



Информация о а/м

Год выпуска:2006

Серии а/м:Toyota

Модель:Corolla

Пробег:265293.00

Версия ПО а/м:V50.10

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:16-ти контактный DLC(диагностический разъем)(Европа и другие страны) > Corolla > Others > 2008.09-2009.09 > Без смарт-ключа > Многорежимная механическая трансмиссия

System fault code

The following system is abnormal:

AC (Кондиционер) 1 Существуют проблемы

1.B1421 Датчик солнца(на сторонводителя)

Ток

Следующие системы в порядке:

1.PCM (Модуль управления трансмиссией)

2.CCS (Система круиз-контроля)

Ⓢ ADAS

3.ABS/VSC/TRC

4.EMPS

5.SRS(Система пассивной безопасности)

6.BCM (Модуль управления кузовом,Основной кузов)

7.Электромотор двери водителя

8.Иммобилайзер