

1. Данные об автомобиле

VIN:	WBAKB41090CY45742				
Марка, модель:	BMW 7 серии	Пробег по одометру, км:	308433		
Год выпуска:	2008	Объем двигателя, см3:	3		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	326		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Задний		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ? Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ? Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ? Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ? Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ? Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ? Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ? Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ? Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ? Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Следы ремонта переднего левого крыла автомобиля. Присутствуют вторично-крашеные элементы кузова. Бордюрные повреждения колесных дисков. Сколы ЛКП на капоте и переднем правом крыле.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка

✔ Комплект ковриков

✔ Аптечка

✔ Инструменты

✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо

✔ Домкрат

✔ Компрессор

✔ Ключ для секретных болтов

✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Липкая дверная карта водителя. Потертости рулевого колеса. Неисправен лифт подстаканников.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✗ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✗ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Не исправен звуковой сигнал, система ESP, ручной электрический тормоз. Трежит доводчик водительской двери. Наличие ошибок на приборной панели.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- ✔ Стартер. Запуск
 - ✔ Отсутствие посторонних вибраций
 - ✔ Отсутствие посторонних шумов
 - ✔ Поведение двигателя при запуске
 - ✔ Поведение двигателя во время езды
 - ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
 - ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя
 - ✔ Плавность работы сцепления
 - ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D
 - ✔ Фиксация переключ. передач
- ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса
 - ✔ Прямолинейное движение по инерции
 - ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
 - ✔ Управляемость
 - ✔ Поведение тормозов
 - ✔ Ручной тормоз
 - ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль)
 - ✔ Панель приборов
 - ✔ Корректная функция индикации
 - ✔ Ассистент парковки

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не было выявлено. Присутствует толчок АКПП в положении "R-D". Небольшой наклон кузова в левую сторону, относительно неподрессоренной массы автомобиля.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Следы ремонта переднего левого крыла автомобиля. Присутствуют вторично-крашенные элементы кузова. Бордюрные повреждения колесных дисков. Сколы ЛКП на капоте и переднем правом крыле. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Липкая дверная карта водителя. Потертости рулевого колеса. Неисправен лифт подстаканников. Не исправен звуковой сигнал, система ESP, ручной электрический тормоз. Трещит доводчик водительской двери. Наличие ошибок на приборной панели. На моторе присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва не было выявлено. Присутствует толчок АКПП в положении "R-D". Небольшой наклон кузова в левую сторону, относительно неподрессоренной массы автомобиля.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-06-28 12:17:13



Информация о а/м

Год выпуска:2008.11

Серии а/м:BMW

Модель:740Li

VIN:WBAKB41090CY45742

Пробег:308451 km

Версия ПО а/м:V50.63

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Быстрое тестирование

System fault code

The following systems is abnormal:

ASA/AL (Активное рулевое управление) 1 Существуют проблемы

1.480207 Активное рулевое управление, неверное значение датчика положения двигателя Permanent

ICM (Интегрированное управление шасси)/RLM_2L (Модуль блока задних фонарей, внутренний левый) 3 Существуют проблемы

1.480075 ICM: ЭБУ AL регистрирует неисправность Permanent

2.D02D48 интерфейс AL (рулевое управление передняя ось, 48.0.2) неверный сигнал Permanent

3.D01994 интерфейс AL (рулевое управление, передняя ось, 48.0.2): неверный сигнал Permanent

EPB (Электрический стояночный тормоз - EMF) 1 Существуют проблемы

1.48051A исполнительный узел: аварийная разблокировка Permanent

ICMV (управление вертикальной динамикой) 1 Существуют проблемы

1.D76C32 Интерфейс ICM (угол поворота рулевого колеса, передний мост, 39.1.2): сигнал недействителен Permanent

TRSVС (Камера всестороннего вида) 1 Существуют проблемы

1.800BDA камера Side View слева: не подключена Permanent

EMA_LI (reel (катушка) левого электрического мотора) 1 Существуют проблемы

1.481715 достигнуто максимальное число активаций, ремень расстегнут, удалить Permanent

ZBE/CON (Регулятор) 1 Существуют проблемы

1.801405 CON: пониженное напряжение Permanent

FAS (Модуль сиденья водителя) 1 Существуют проблемы

1.802A08 персональный профиль: ограничения из-за отсутствия калибровки Permanent

FRM (модуль в нише для ног) 2 Существуют проблемы

1.030015 стеклоподъемник двери ^2ОД: нет данных инициализации Permanent

2.030095 стеклоподъемник двери PdegCC: нет данных инициализации Permanent

Следующие системы в порядке:

1.EKPS (электронный топливный насос)/RLM_1L (Модуль блока задних фонарей, внешний левый)

2.GWS (Переключатель выбора передачи)

3.HSR (Регулировка угла проскальзывания заднего моста)

4.RKVL/EDCSVL (Спутниковый датчик демпфера, перед. лев.)

5.RKVR/EDCSVR (Спутниковый датчик демпфера, перед. прав.)

6.RKHL/EDCSHL (Спутниковый датчик демпфера, зад. лев.)

7.RKHR/EDCSHR (Спутниковый датчик демпфера, зад. прав.)

8.SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)

9.MMC (Multimedia changer)

10.AMP (Усилитель)

11.TVM (Видео модуль)

12.EMA_RE (reel (катушка) правого электрического мотора)

13.SGE48V (Стартер-генератор 48 вольт)

14.CIC (Информационный компьютер а/м.)

15.FAH (Модуль заднего сиденья со стороны водителя)

16.BFH (Модуль заднего сиденья со стороны пассажира)

17.HKL (Поднятие задней крышки багажника)

18.CID (Центральный информационный дисплей)

19.AC2 (Кондиционер - IHKA2)

20.CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC)

21.ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE)

22.TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)

23.ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)

24.ENC (Электронная регулировка высоты для движения)

25.JBE/JBBF (Электроника передающего блока)

26.SZL (Центр выключателя, рулевая колонка)/BATT48 (Электронная система контроля аккумуляторной батареи 48 вольт)

27.ZGM (Центральный интерфейсный модуль)

28.HUD (Индикация показаний приборов на ветровом стекле)/CDM02SR (Модуль для дверей седана, правый)

29.FZD (Центр функции люка)

30.IC (Комбинация приборов - INSTR)

31.PDC (Система контроля дистанции при парковке)

32.BFS (Модуль сиденья пассажира)

33.AC (Кондиционер - IHKA)