

1. Данные об автомобиле

VIN:	X7L5SRC9654164503				
Марка, модель:	Renault Sandero	Пробег по одометру, км:	185090		
Год выпуска:	2015	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	102		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Хэтчбек 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Металлические кузовные элементы автомобиля в заводском окрасе, уязвимые места покрыты защитной плёнкой. Присутствуют царапины, очаги коррозии. Внутренняя часть капота имеет сквозную коррозию.

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка

⊗ Комплект ковриков

⊗ Аптечка

⊗ Инструменты

⊗ Аварийный треугольник
- ⊗ Запасное колесо

⊗ Домкрат

⊗ Компрессор

⊗ Ключ для секретных болтов

⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии, износ соответствует пробегу.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✗ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Центральный замок автомобиля не запирает двери. Остальные приборы и функции работают исправно.

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- ✓ Стартер. Запуск
 - ✓ Отсутствие посторонних вибраций
 - ✓ Отсутствие посторонних шумов
 - ✓ Поведение двигателя при запуске
 - ✓ Поведение двигателя во время езды
 - ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
 - ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя
 - ✓ Плавность работы сцепления
 - ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D
 - ✓ Фиксация переключ. передач
- ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса
 - ✓ Прямолинейное движение по инерции
 - ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
 - ✓ Управляемость
 - ✓ Поведение тормозов
 - ✓ Ручной тормоз
 - ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль)
 - ✓ Панель приборов
 - ✓ Корректная функция индикации
 - ✓ Ассистент парковки

Заключение:

В ходе тест драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено. Присутствует лёгкий пинок АКПП при переводе селектора в режимы R, D.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Металлические кузовные элементы автомобиля в заводском окрасе, уязвимые места покрыты защитной плёнкой. Присутствуют царапины, очаги коррозии. Внутренняя часть капота имеет сквозную коррозию. Салон автомобиля в хорошем состоянии, износ соответствует пробегу. Центральный замок автомобиля не запирает двери. Остальные приборы и функции работают исправно. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено. Присутствует лёгкий пинок АКПП при переводе селектора в режимы R, D.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ

Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1

Телефон: +375333333284, +3752

Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: X7L5SRC9654164503

Модельный год:

Марка: Renault

Автомобиль: Sandero Stepway

Пробег: 185108 km

Версия ПО а/м: V42.80

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2025-06-30 10:21:30

Диагностический путь: Automatically Search

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (3)

СИСТЕМА ВПРЫСКА (1)

Ненормально

Df093 ЦЕПЬ НИЖНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА, Короткое замыкание на "массу".

Неактивна

АБС (5)

Ненормально

Df097 ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ ПО МУЛЬТ. СЕТИ ОТ АКП
Df066 ОТСУТСТВ. ПЕРЕД. ПО МУЛЬТ. СЕТИ ОТ СИСТ. ВПРЫСКА

Неактивна

Неактивна

Df027 ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ЗАДН. ПРАВ. КОЛЕСА, Короткое замыкание

Неактивна

Df027 ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ЗАДН. ПРАВ. КОЛЕСА, Обрыв цепи

Неактивна

Df179 ЧАСТОТА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ПРАВ. ЗАДН. КОЛЕСА, Неисправность цепи датчика скорости колеса

Неактивна

ЦЭКБС (1)

Ненормально

DF243 РЕЛЕ СТАРТЕРА, Обрыв цепи или короткое замыкание на массу

Неактивна

Нормально (5)

Приборная панель

Нормально

П. БЕЗ./УС. ПР. Н.

Нормально

Нормально

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

АКП

Нормально

РАДИО

Нормально

АВТОДОМ