

1. Данные об автомобиле

VIN:	VF1JK0UA635070191				
Марка, модель:	Renault Espace	Пробег по одометру, км:	462802		
Год выпуска:	2006	Объем двигателя, см3:	1,9		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	120		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Минивэн	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ✔ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ⚙ Передняя дверь ✖ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ✔ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ✔ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ✔ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ⚙ Передняя дверь ✖ Порог передней двери
Задняя левая сторона ⚙ Дверь и центральная стойка ✖ Порог двери (задний левый) ✖ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ✖ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ⚙ Дверь и центральная стойка ✖ Порог двери (задний правый) ✖ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✖ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Пороги автомобиля, ЗЛ крыло, арка; ЗП крыло и арка имеют следы ремонта. ЗЛ дверь, ПЛ дверь, ПП дверь и ЗП дверь автомобиля имеют вторичный окрас. Присутствуют мелкие вмятины, царапины ЛКП.

3. Комплектность

- ⊗

Сервисная книжка
- ⊗

Комплект ковриков
- ⊗

Аптечка
- ⊗

Инструменты
- ⊗

Аварийный треугольник
- ⊗

Запасное колесо
- ⊗

Домкрат
- ⊗

Компрессор
- ⊗

Ключ для секретных болтов
- ⊗

Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Передняя сторона

- ✓

Торпеда
- ✓

Лобовое стекло
- ✓

Зеркало заднего вида (компас)
- ✓

Радио/CD/CD-чейнжер
- ✓

Рулевое колесо
- ✓

Прикуриватель, пепельница

Передняя правая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Задняя сторона

- ✓

Обивки багажника, запасн. колеса
- ✓

Коврик багажника
- ✓

Освещение багажника
- ✓

Заднее стекло

Задняя правая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Износ соответствует пробегу.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал Ⓣ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Не работает регулировка правого наружного зеркала вверх-вниз.

Подкапотное пространство автомобиля визуально в хорошем состоянии.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ☑ Стартер. Запуск | ☑ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ☑ Отсутствие посторонних вибраций | ☑ Прямолинейное движение по инерции |
| ☑ Отсутствие посторонних шумов | ☑ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ☑ Поведение двигателя при запуске | ☑ Управляемость |
| ☑ Поведение двигателя во время езды | ☑ Поведение тормозов |
| ☑ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ☑ Ручной тормоз |
| ☑ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ☑ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ☑ Плавность работы сцепления | ☑ Панель приборов |
| ☑ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ☑ Корректная функция индикации |
| ☑ Фиксация переключ. передач | ☑ Ассистент парковки |

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Пороги автомобиля, ЗЛ крыло, арка; ЗП крыло и арка имеют следы ремонта. ЗЛ дверь, ПЛ дверь, ПП дверь и ЗП дверь автомобиля имеют вторичный окрас. Присутствуют мелкие вмятины, царапины ЛКП. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Износ соответствует пробегу. Не работает регулировка правого наружного зеркала вверх-вниз. Подкапотное пространство автомобиля визуально в хорошем состоянии. В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ

Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1

Телефон: +375333333284, +3752

Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: VF1JK0UA635070191

Модельный год:

Марка: Renault

Автомобиль:

Пробег:

Версия ПО а/м: V42.80

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2025-07-10 12:54:54

Диагностический путь: Automatically Search

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (5)

АБС

(6)

Ненормально

Df026 ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ПЕРЕДН. ПРАВ. КОЛЕСА

Неактивна

Df250 МУЛЬТИПЛЕКС. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМЕ
ДВИГАТЕЛЯ

Неактивна

Df252 ИНФ. ПО МУЛЬТ СЕТИ О ВОЗ. ЗАПР НА ИЗМ КРУТ
МОМ

Неактивна

Df001 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЭБУ, СЛИШКОМ НИЗКОЕ
НАПРЯЖ. АККУМУЛЯТОРА

Неактивна

Df098 ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФ. ОТ
ЦЭКБС.

Неактивна

Df066 ОТС. ИНФОРМАЦИИ СИСТ. ВПРЫСКА В МУЛЬТ.
СЕТИ

Неактивна

ЦЭКБС

(13)

Ненормально

Df082 ЦЕПЬ СИГН. ЛАМПЫ ВЫКЛ. БЛОКИРОВКИ ЗАМКА
ДВЕРЕЙ, Цепь разомкнута или короткое замыкание.Df118 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ, Неисправность контрольной лампы
двигателя работает? кнопки запуска.Df002 БЛОКИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, Неисправность
внутренних электронных блоков блокировки рулевой
колонки.Df088 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА
ФАР, Цепь разомкнута или короткое замыкание.Df067 КОДЫ ДАТЧИКОВ ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКТА ШИН, Есть
по меньшей мере два одинаковых кода.

Df088 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА
ФАР,Цепь разомкнута или короткое замыкание.
Df067 КОДЫ ДАТЧИКОВ ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКТА ШИН,Есть
по меньшей мере два одинаковых кода.
Df088 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА
ФАР,Цепь разомкнута или короткое замыкание.
Df067 КОДЫ ДАТЧИКОВ ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКТА ШИН,Есть
по меньшей мере два одинаковых кода.
Df088 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА
ФАР,Цепь разомкнута или короткое замыкание.
Df067 КОДЫ ДАТЧИКОВ ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКТА ШИН,Есть
по меньшей мере два одинаковых кода.

П. БЕЗ./УС. ПР. Н.

(3)

Ненормально
АКТИВНА

Df180 ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕГО БОКОВОГО ДАТЧИКА
ПАССАЖИРА,Отсутствие обмена данными
Df002 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
КОМПЬЮТЕРА,Напряжение вне пределов допуска
Df060 СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,СЕТЬ С
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ

Неактивна

Неактивна

(9)

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

Ненормально

Df043 СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,Выполните
операцию диагностики сети с мультиплексированием
Df092 ОТС. ИНФОРМАЦИИ СИСТ. ВПРЫСКА В МУЛЬТ.
СЕТИ,Выполните операцию диагностики сети с
мультиплексированием
Df094 ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМОЙ АБС ПО
МУЛЬТ. СЕТИ,Выполните операцию диагностики сети с
мультиплексированием
Df126 ОТСУТСТВ. МУЛЬТИПЛ. ПЕРЕДАЧИ ОТ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ,Выполните операцию диагностики сети с
мультиплексированием
Df093 ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФ. ОТ
ЦЭКБС.,Выполните операцию диагностики сети с
мультиплексированием
Df120 НЕТ МУЛЬТИПЛ. ПЕРЕДАЧИ ОТ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ,Выполните операцию диагностики сети
с мультиплексированием
Df019 ЦЕПЬ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ СМЕШИВАНИЯ
Df103 ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА 1
Df104 ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА 2

СТОЯНОЧНЫЙ
ТОРМОЗ

(5)

Ненормально
АКТИВНА

Df052 СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,ЭБУ
стояночного тормоза не получает информацию по
мультиплексной сети: ЭБУ не получает информацию по
мультиплексной сети или 2 ЭБУ не имеют связи с ЭБУ
стояночного тормоза.

Df039 ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФ. ОТ ЦЭКБС.,Отсутствие информации по мультимплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультимплексной сети канала CAN).

Неактивна

Df036 ОТС. ИНФОРМАЦИИ СИСТ. ВПРЫСКА В МУЛЬТ. СЕТИ,Отсутствие информации по мультимплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультимплексной сети канала CAN).

Неактивна

Df037 ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМОЙ АБС ПО МУЛЬТ. СЕТИ,Отсутствие информации по мультимплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультимплексной сети канала CAN).

Неактивна

Df015 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ,Несоответствие сигнала датчика и коробкой передач.

Неактивна

Нормально

(1)

Приборная панель

Нормально