

1. Данные об автомобиле

VIN:	Z8TXTGF2WKM011204				
Марка, модель:	Mitsubishi Outlander	Пробег по одометру, км:	149868		
Год выпуска:	2019	Объем двигателя, см3:	2		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	146		
Коробка передач:	Вариатор	Привод:	Полный		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Коричневый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ❓ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ❓ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ❓ Лобовое стекло ❌ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✔ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона ❓ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✔ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ❓ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✔ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✔ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✔ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас кузова. Присутствуют следы ремонта на крыше автомобиля. Наличие сколов, царапин на некоторых элементах кузова. Скол на лобовом стекле.

3. Комплектность

- ☒ Сервисная книжка
- ☒ Комплект ковриков
- ☒ Аптечка
- ☒ Инструменты
- ☒ Аварийный треугольник
- ☒ Запасное колесо
- ☒ Домкрат
- ☒ Компрессор
- ☒ Ключ для секретных болтов
- ☒ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Передняя сторона

- ☒ Торпеда
- ☒ Лобовое стекло
- ☒ Зеркало заднего вида (компас)
- ☒ Радио/CD/CD-чейнжер
- ☒ Рулевое колесо
- ☒ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ☐ Обивки багажника, запасн. колеса
- ☒ Коврик багажника
- ☒ Освещение багажника
- ☒ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии. Много потертостей и царапин в багажном отделении автомобиля.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Неисправен кондиционер.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено. Присутствует толчок АКПП в положении "R-D".

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас кузова. Присутствуют следы ремонта на крыше автомобиля. Наличие сколов, царапин на некоторых элементах кузова. Скол на лобовом стекле. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Много потертостей и царапин в багажном отделении автомобиля. Неисправен кондиционер. На моторе присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено. Присутствует толчок АКПП в положении "R-D".

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-07-12 12:29:39



Информация о а/м

Серии а/м:Mitsubishi

VIN:Z8TGTGF2WKM011204

Пробег:149871 km

Версия ПО а/м:V33.90

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Select Detection

System fault code

Следующие системы в порядке:

1.MPI/GDI/дизель

2.ELC-AT/CVT

3.ABS (Антиблокировочная тормозная система)

4.SRS-подушка безопасности

5.AC (Кондиционер)

6.KOS/иммобилайзер /доступ без ключа

7.TPMS (Система контроля давления в шинах)

8.Измеритель

9.ETACS

10.Авто круиз

Ⓢ ADAS

11.EPB

12.4WS/электроусилитель рулевого управления

13.Датчик угла поворота руля

14.LIN

15.AWC

16.OSS

АВТОДОМ

17.Аудио

18.e-Call

АВТОДОМ