

1. Данные об автомобиле

VIN:	WBA53AP09MCF41464				
Марка, модель:	BMW 4 серии	Пробег по одометру, км:	90451		
Год выпуска:	2020	Объем двигателя, см3:	2		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	258		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Задний		
Тип кузова:	Купе	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Белый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ? Передний бампер ? Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ? Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас кузова. Наличие сколов ЛКП на капоте и переднем бампере автомобиля. Присутствует повреждения задней части правого порога автомобиля.

3. Комплектность

✔ Сервисная книжка ✔ Комплект ковриков ✔ Аптечка ✔ Инструменты ✔ Аварийный треугольник	✔ Запасное колесо ✔ Домкрат ✔ Компрессор ✔ Ключ для секретных болтов ✔ Инструкция к авто
---	---

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Обивка двери и дверная ручка ✔ Коврики для пола/настил пола ✔ Подушка и обивка сидения ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ✓ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

Подкапотное пространство визуально в хорошем состоянии. Масляных запотеваний не обнаружено.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы)	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас кузова. Наличие сколов ЛКП на капоте и переднем бампере автомобиля. Присутствует повреждение задней части правого порога автомобиля. Салон автомобиля визуально в отличном состоянии. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. Подкапотное пространство визуально в хорошем состоянии. Масляных запотеваний не обнаружено. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-07-12 11:47:09



Информация о а/м

Год выпуска:2000.06

Серии а/м:BMW

Модель:430i

VIN:WBA53AP09MCF41464

Пробег:90452 km

Версия ПО а/м:V50.63

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Быстрое тестирование

System fault code

The following systems is abnormal:

CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC) 3 Существуют проблемы

1.8040AB Реле KL30F переднее, внутренний предохранитель Permanent
4: Неисправен

2.804415 Дистанционное радиоуправление: Пониженное Permanent
напряжение аккумуляторной батареи / аккумулятора

3.D90D11 Электронный блок обработки системы Permanent
бесконтактного открывания багажника (LIN): отсутствует
связь с компонентами LIN или связь невозможна

ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE) 3 Существуют проблемы

1.CD990B Сообщение (запрос частоты вращения заднего Permanent
моста, 69.3.4) отсутствует, получатель DME, отправитель DSC

2.CD990E Сообщение (запрос частоты вращения, передний Permanent
мост, 69.3.4) отсутствует, получатель DME, отправитель DSC

3.030DA7 Литий-ионная аккумуляторная батарея: Permanent
функциональная безопасность

AMP (Усилитель) 1 Существуют проблемы

1.031E80 Микрофон 1: обрыв провода**Permanent**

Следующие системы в порядке:

- 1.TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)
- 2.GWS (Переключатель выбора передачи)
- 3.ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)
- 4.EPB (Электрический стояночный тормоз - EMF)
- 5.EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления)
- 6.ICMV (управление вертикальной динамикой)
- 7.TRVC (Камера всестороннего вида)
- 8.HC/SWW (Предупреждение изменения полосы движения)
- 9.PMA (Стояночный ассистент)
- 10.LHML (LED main light module, left)
- 11.ZBE/CON (Регулятор)
- 12.FAS (Модуль сиденья водителя)
- 13.AC (Кондиционер - INKA)
- 14.SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)
- 15.ZGM (Центральный интерфейсный модуль)
- 16.LHMR (LED main light module, right)
- 17.FZD (Центр функции люка)
- 18.KAFAS (Камера на основании вспомогательной системы водителя)
- 19.IC (Комбинация приборов - INSTR)
- 20.CIC (Информационный компьютер а/м.)
- 21.BFS (Модуль сиденья пассажира)