

1. Данные об автомобиле

VIN:	VF1BTEN0E40268852				
Марка, модель:	Renault Laguna	Пробег по одометру, км:	443349		
Год выпуска:	2008	Объем двигателя, см3:	2		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	150		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Лифтбек	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Синий	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ⚙ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Капот, ПП крыло и дверь автомобиля имеют следы ремонта. ПЛ крыло автомобиля имеет вторичный окрас. Присутствуют мелкие царапины, сколы ЛКП.

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка

⊗ Комплект ковриков

⊗ Аптечка

⊗ Инструменты

⊗ Аварийный треугольник
- ⊗ Запасное колесо

⊗ Домкрат

⊗ Компрессор

⊗ Ключ для секретных болтов

⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Не складывается ПП наружное зеркало. Остальные приборы и функции автомобиля работают исправно.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ✓ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✓ Стартер. Запуск | ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✓ Отсутствие посторонних вибраций | ✓ Прямолинейное движение по инерции |
| ✓ Отсутствие посторонних шумов | ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✓ Поведение двигателя при запуске | ✓ Управляемость |
| ✓ Поведение двигателя во время езды | ✓ Поведение тормозов |
| ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✓ Ручной тормоз |
| ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✓ Плавность работы сцепления | ✓ Панель приборов |
| ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✓ Корректная функция индикации |
| ✓ Фиксация переключ. передач | ✓ Ассистент парковки |

Заключение:

В ходе тест-драйва выявлен лёгкий пинок АКПП при переключении селекторы в положения R, D.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Капот, ПП крыло и дверь автомобиля имеют следы ремонта. ПЛ крыло автомобиля имеет вторичный окрас. Присутствуют мелкие царапины, сколы ЛКП. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Не складывается ПП наружное зеркало. Остальные приборы и функции автомобиля работают исправно. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва выявлен лёгкий пинок АКПП при переключении селекторы в положения R, D.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-07-18 13:31:57



Информация о а/м

Серии а/м:Renault

Пробег:443351 km

Версия ПО а/м:V43.33

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

The following systems is abnormal:

АБС 1 Существуют проблемы

1.Dtcc40200 НЕВЕРНЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ АКП	Неактивна
--	-----------

Приборная панель 3 Существуют проблемы

1.Dtc940213 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОПЛИВА	Неактивна
2.Dtc94021A ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОПЛИВА	Неактивна
3.Dtcc12800 ПО МУЛЬТ СЕТИ НЕ ПЕР ДАН ОТ ЭБУ СИС СТОЯН ТОРМ	Неактивна

АКП 1 Существуют проблемы

1.Df067 *ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГА,Обрыв цепи или короткое замыкание на массу	Неактивна
---	-----------

ЦЭКБС 1 Существуют проблемы

1.Dtc957915 ЦЕПЬ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ	Неактивна
---	-----------

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 3 Существуют проблемы

1.Dtc516614 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	АКТИВНА
2.Dtc50Cb14 ЦЕПЬ ИНДИКАТОРА	Неактивна

3.Dtcc41200 ПО МУЛЬТИП. СЕТИ ПЕРЕД. НЕВЕР. ИНФ. ОТ БЗК АКТИВНА

ОСВЕЩЕНИЕ 5 Существуют проблемы

1.Df033 СИГНАЛ ДАТЧ ВЫСОТЫ ПЕРЕДН ЧАСТИ КУЗОВА,Обрыв цепи или короткое замыкание на массу АКТИВНА

2.Df033 СИГНАЛ ДАТЧ ВЫСОТЫ ПЕРЕДН ЧАСТИ КУЗОВА,Значения вне пределов. Неактивна

3.Df010 ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВ КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВ СТОРОНЫ,Перечень причин, которые могут вызвать появление неисправности отдельной мультиплексной сети приборов освещения с правой стороны: АКТИВНА

- Короткое замыкание или обрыв в цепи исполнительного механизма

- Неисправность вилочной части разъема исполнительного механизма

- Неисправность жгута проводов отдельной мультиплексной сети приборов освещения с правой стороны

- Неисправность исполнительного механизма

- Обрыв или короткое замыкание на "+" в адресной цепи "hardware" (контакт 2)

4.Df007 СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ Неактивна

5.Df037 СВЯЗЬ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ Неактивна

РАДИО 6 Существуют проблемы

1.Df023 ЧЕЙНДЖЕР КОМПАКТ-ДИСКОВ,Неисправная работа внутренней электронной схемы АКТИВНА

2.Df077 ГР/ГОВОРИТЕЛЬ,Короткое замыкание между линиями. Неактивна

3.Df005 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,Короткое замыкание между линиями. Неактивна

4.Df033 ЭБУ,Неисправная работа внутренней электронной схемы Неактивна

5.Df025 ЧЕЙНДЖЕР КОМПАКТ-ДИСКОВ,Нечитаемый диск. Неактивна

6.Df040 ОТС ИНФ ЧЕНДЖЕРА АУДИО К-ДИСКОВ,Нет связи с чейнджером компакт-дисков. Неактивна

ДВЕРЬ ПАССАЖИРА 2 Существуют проблемы

1.Df013 ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВ СКЛ НАР ЗЕР ЗАД ВИДА СО СТОР ПАС,Обрыв цепи АКТИВНА

2.Df015 ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВ ПРИВ НАР ЗЕР ЗАД ВИД СО СТОР ПАС,Обрыв цепи АКТИВНА

Следующие системы в порядке:

1.СИСТЕМА ВПРЫСКА

2.П. БЕЗ./УС. ПР. Н.

3.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

4.УРС

5.ИНТЕРФЕЙС МУЛЬТ СИС

6.ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

7.МП СВ СИС КОНТ ПАРК

АВТОДОМ