

1. Данные об автомобиле

VIN:	ХТАGFK320KY223947				
Марка, модель:	Lada (BA3) Vesta	Пробег по одометру, км:	97588		
Год выпуска:	2018	Объем двигателя, см3:	1,8		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	122		
Коробка передач:	Робот	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Универсал 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Красный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✓ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

ПЛ дверь автомобиля имеет следы ремонта. Остальные металлические кузовные элементы в заводском окрасе. Присутствуют сколы, царапины ЛКП.

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка

⊗ Комплект ковриков

⊗ Аптечка

⊗ Инструменты

⊗ Аварийный треугольник
- ⊗ Запасное колесо

⊗ Домкрат

⊗ Компрессор

⊗ Ключ для секретных болтов

⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Не работает функция складывания зеркал.

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

ЛЛ дверь автомобиля имеет следы ремонта. Остальные металлические кузовные элементы в заводском окрасе. Присутствуют сколы, царапины ЛКП. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Не работает функция складывания зеркал. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Диагностический отчет о потоке данных

Ремонтная мастерская

Мастерская:
Адрес:VW
Почтовый индекс:
Телефон:
Эл. адрес:
Серийный номер:979860109630
Время испытания:2025-07-23 12:18:49



Информация о а/м

Серии а/м:VAZ
Модель:Vesta
Версия ПО а/м:V16.01
Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024
Диагностический путь:Engine system > M86 (Vesta,Xray,Largus2)

Data Stream

Название	Значение	Единица
Адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя	-0.68	кг
АЦП 1-го д.полож.педали газа	0.73	В
АЦП 2-го д.полож.педали газа	188.12	В
АЦП аналогового входа КК/ОС	0	В
АЦП бортовое напряжение	14.13	В
АЦП датчик абс. давления на впуске	1.37	В
АЦП Датчик детонации (нормализованный уровень)	0.20	В
АЦП датчика давления хладагента кондиционера	0.39	В
АЦП датчика кислорода 1	0.78	В
АЦП датчика кислорода 2	0.70	В
АЦП датчика температуры воздуха на впуске	2.38	В
АЦП датчика температуры ОЖ	0.78	В

АВТОДОМ