

1. Данные об автомобиле

VIN:	1FA6P8CFXM5123128				
Марка, модель:	Ford Mustang	Пробег по одометру, км:	33052		
Год выпуска:	2021	Объем двигателя, см3:	5		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	460		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Задний		
Тип кузова:	Купе	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Красный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ⓧ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ⓧ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ⓧ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ⓧ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас кузова. Вторично окрашен капот и переднее левое крыло автомобиля. Наличие сколов ЛКП на капоте, ПП крыле, ЗП крыле.

3. Комплектность

✓ Сервисная книжка ✓ Комплект ковриков ✓ Аптечка ✓ Инструменты ✓ Аварийный треугольник	✓ Запасное колесо ✓ Домкрат ✓ Компрессор ✓ Ключ для секретных болтов ✓ Инструкция к авто
---	---

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Обивка двери и дверная ручка ✓ Коврики для пола/настил пола ✓ Подушка и обивка сидения ✓ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в отличном состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
❓ Регулировки сидений ✔ Функция памяти сидения ✔ Освещение салона при открытых дверях ✔ Функция памяти рулевой колонки ✔ Визуальная проверка подушки безопасности ✔ Состояние ремней безопасности ✔ Солнцезащитные козырьки ✔ Панель приборов ✔ Рычаг переключения передач ✔ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✔ Стеклоомыватель ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Запах в салоне	❓ Подогрев сидений ✔ Подогрев наружных зеркал ✔ Электронное регулирование зеркал ✔ Обогреватель заднего стекла ✔ Регулирование обогрева / кондиционера ✔ Отопление при неработающем двигателе ✔ Указатели и освещение приборов ✔ Проверка регулировки света фар ✔ Датчик дождя ✔ Датчик света ✔ Звуковой сигнал ✔ Парктроники ✔ Сигнализация ✔ Дистанционный пульт центрального замка	✔ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✔ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✔ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✔ Управление радио и кондиционером ✔ Динамики ✔ Разъёмы (MP3, iPod) ✔ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✔ Исправность навигационной системы ✔ Работа часов Механизмы ✔ Исправность электрических стеклоподъемников ✔ Открытие/закрытие люка ✔ Ручные и автоматические замки дверей ✔ Разблокирование багажника ✔ Разблокирование бака ✔ Крыша кабриолета

Заключение:

Не исправен пассажирский подогрев сидения и регулировка поясничного упора водителя.

На моторе присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✔ Стартер. Запуск | ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ❓ Отсутствие посторонних вибраций | ✔ Прямолинейное движение по инерции |
| ✔ Отсутствие посторонних шумов | ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✔ Поведение двигателя при запуске | ✔ Управляемость |
| ✔ Поведение двигателя во время езды | ✔ Поведение тормозов |
| ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✔ Ручной тормоз |
| ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✔ Плавность работы сцепления | ✔ Панель приборов |
| ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✔ Корректная функция индикации |
| ✔ Фиксация переключ. передач | ✔ Ассистент парковки |

Заключение:

В ходе тест-драйва автомобиля были выявлены пропуски зажигания на холостом ходу, что вызывает периодически вибрацию на кузов.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас кузова. Вторично окрашен капот и переднее левое крыло автомобиля. Наличие сколов ЛКП на капоте, ПП крыле, ЗП крыле. Салон автомобиля визуально в отличном состоянии. Не исправен пассажирский подогрев сидения и регулировка поясничного упора водителя. На моторе присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва автомобиля были выявлены пропуски зажигания на холостом ходу, что вызывает периодически вибрацию на кузов.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-07-30 17:12:24



Информация о а/м

Год выпуска:2021

Серии а/м:Ford

Модель:Mustang

VIN:1FA6P8CFXM5123128

Пробег:33054 km

Версия ПО а/м:V48.69

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

The following systems is abnormal:

АСМ (Модуль управления звуком) 1 Существуют проблемы

1.U2101:00-0A Несовместимость конфигурации модуля управления

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

АРИМ (Модуль интерфейса с дополнительным протоколом) 1 Существуют проблемы

1.U0155:00-0B Потеря связи с модулем управления щитком приборов (IPC)

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

РАМ (Модуль Средства облегчения парковки) 1
Существуют проблемы

1.U2100:00-2B Процедура первичной конфигурации не выполнена

Диагностические кода неисправности постоянной памяти

Следующие системы в порядке:

1.ABS (Антиблокировочная тормозная система)

2.BCM-B (Модуль управления оборудованием кузова В)

3.BCMII (Модуль управления кузовом)

- 4.DACM-C (Модуль управления С цифровой аудиосистемой)
- 5.DSP (Модуль обработки цифрового аудиосигнала)
- 6.FCIM (модуль управления интерфейсом, передний)
- 7.GWM (Модуль шлюза А)
- 8.IPC (Модуль управления панелью приборов)
- 9.IPM-A (Модуль обработки изображений А) Ⓢ ADAS
- 10.OCSM (Модуль системы классификации водителя/ пассажира)
- 11.PCM (Модуль управления двигателем)
- 12.PSCM (Модуль управления усилителем рулевого управления)
- 13.RCM (Блок управления системой защиты водителя и пассажиров)
- 14.RTM (Модуль радиоприемника)
- 15.SCCM (Блок управления рулевой колонкой)
- 16.SOD-L (Модуль управления определением боковых препятствий - левая сторона) Ⓢ ADAS
- 17.SOD-R (Модуль управления определением боковых препятствий - правая сторона) Ⓢ ADAS