

1. Данные об автомобиле

VIN:	YV1BW7652B1175165				
Марка, модель:	Volvo V70	Пробег по одометру, км:	443465		
Год выпуска:	2010	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Дизель	Мощность, л.с.:	109		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Универсал 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Синий	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✗ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✓ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло Ⓢ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✗ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✗ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) Ⓢ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона Ⓢ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✗ Арка колеса (задняя правая) ✓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✗ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

ЗЛ крыло; ПЛ крыло, арка; ПП крыло, арка; ЗП крыло, арка автомобиля имеют следы ремонта. ЗЛ крыло и крыша автомобиля имеют вторичный окрас. На заднем бампере присутствует трещина ЛКП.

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка

⊗ Комплект ковриков

⊗ Аптечка

⊗ Инструменты

⊗ Аварийный треугольник
- ⊗ Запасное колесо

⊗ Домкрат

⊗ Компрессор

⊗ Ключ для секретных болтов

⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ✔ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ⓪ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ⓪ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Левое наружное зеркало автомобиля не регулируется влево-вправо. Кнопка мультимедийной системы "Mode" залипает.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ⊟ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

ЗЛ крыло; ПЛ крыло, арка; ПП крыло, арка; ЗП крыло, арка автомобиля имеют следы ремонта. ЗЛ крыло и крыша автомобиля имеют вторичный окрас. На заднем бампере присутствует трещина ЛКП. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Левое наружное зеркало автомобиля не регулируется влево-вправо. Клавиша мультимедийной системы "Mode" залипает. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ
Адрес: г. Минск, ул. Разинская 5, уровень 1
Телефон: +375333333284, +3752
Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: YV1BW7652B1175165

Модельный год: 2011

Марка: Volvo

Автомобиль: V70(08-)

Пробег: 443467 km

Версия ПО а/м: V43.90

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2016-01-07 16:24:18

Диагностический путь: Автоматический поиск > Быстрое тестирование > DTC Report

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность (12)

ABS (1)
(Антиблокировочная
тормозная система)

Ненормально

ABS-U040168 Недействительные данные получены от
Модуля управления двигателем.Ошибки на базе
алгоритма.Информация о событии

DIESEL (3)
ENG(Комбинированная
система/топливная
система)

Ненормально

ЕСМ-P010B00 Диапазон/рабочие характеристики цепи
массового или объемного расхода воздуха
В.Информация об общей ошибке.Нет информации о
типе переходника

ЕСМ-P069100 Низкий сигнал цепи управления
вентилятором 1.Информация об общей ошибке.Нет
информации о типе переходника

ЕСМ-P019300 Высокий входной сигнал датчика давления
в топливном канале.Информация об общей ошибке.Нет
информации о типе переходника

CEM(Центральный
электронный модуль) (3)

Ненормально

CEM-B109B15 Список SID.Общие электрические
ошибки.Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв
цепи

CEM-B10EA13 Нагреватель с положительным
температурным коэффициентом.Общие электрические
ошибки.Обрыв цепи

CEM-U030100 Несовместимость программного обеспечения с ЕСМ/РСМ.Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника

DIM(Модуль информации водителя)

(2)

Ненормально

DIM-B1B6916 Цепь электропитания 12 В.Общие электрические ошибки.Напряжение цепи ниже порогового значения

DIM-U015900 Потеря коммуникации с Модулем системы облегчения парковки.Информация об общей ошибке.Нет информации о типе переходника

DDM (Контроллер водительской двери)

(2)

Ненормально

DDM-B116315 Выходной сигнал обогревателя левого зеркала.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи

DDM-B1C0915 Driver Left/Right Mirror Motor Circuit .General electrical failures. Circuit short to battery or open

CCM(Модуль управления климат-контролем)

(1)

Ненормально

CCM-B102E09 Датчик качества воздуха.Информация об общей ошибке.Ошибки компонентов

AUD(Аудио модуль)

(2)

Ненормально

AUD-B1A0211 Громкоговоритель 2.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на массу

AUD-B1A0911 Громкоговоритель #9.Общие электрические ошибки.Короткое замыкание на массу

ICM (Блок управления развлечением)

(2)

Ненормально

ICM-B104C23 Кнопка 3.Общие ошибки сигналов.Зависание сигнала в положении Низкий

ICM-B104E23 Кнопка 5.Общие ошибки сигналов.Зависание сигнала в положении Низкий

PAM (Система помощи при парковке)

(1)

Ненормально

PAM-B1B4801 Задний левый внешний датчик.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка

BPM (Модуль телефона Bluetooth)

(1)

Ненормально

BPM-U300044 Модуль управления.Внутренние ошибки системы.Ошибка памяти для хранения данных

PBM (модуль стояночного тормоза)

(2)

Ненормально

PBM-C200701 Правый электродвигатель.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка

PBM-U040168 Недействительные данные получены от Модуля управления двигателем.Ошибки на базе алгоритма.Информация о событии

HCM (Блок управления фарой)

(2)

Ненормально

HCM-B104301 Датчик передней оси.Информация об общей ошибке.Общая электрическая ошибка

HCM-B10431C Датчик передней оси.Общие электрические ошибки.Напряжение цепи вне диапазона

Нормально

(8)

SRS(Система пассивной безопасности)	Нормально
PDM(Контроллер двери пассажира)	Нормально
PSM (Модуль сиденья с электроприводом)	Нормально
SAS (Модуль датчика угла рулевого колеса)	Нормально
MMM(Модуль мультимедиа)	Нормально
IAM(Интегрированный аудио модуль)	Нормально
HLDF(Модуль переднего дисплея)	Нормально
POT(Модуль управления дверей багажного отделения с электроприводом)	Нормально