

1. Данные об автомобиле

VIN:	ХТАGFK110NY629711				
Марка, модель:	Lada (BA3) Vesta	Пробег по одометру, км:	42743		
Год выпуска:	2021	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	106		
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Универсал 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ✘ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✘ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ✔ Передний бампер ✔ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ✔ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ✔ Переднее крыло ✔ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ✔ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✘ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✔ Арка колеса (задняя левая) ✔ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ✘ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✔ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✔ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✔ Арка колеса (задняя правая) ✔ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✔ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

ЗЛ дверь, крыло; ПЛ дверь, крыло автомобиля имеют следы ремонта.

3. Комплектность

- ⊗

Сервисная книжка
- ⊗

Комплект ковриков
- ⊗

Аптечка
- ⊗

Инструменты
- ⊗

Аварийный треугольник
- ⊗

Запасное колесо
- ⊗

Домкрат
- ⊗

Компрессор
- ⊗

Ключ для секретных болтов
- ⊗

Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Передняя сторона

- ✓

Торпеда
- ✓

Лобовое стекло
- ✓

Зеркало заднего вида (компас)
- ✓

Радио/CD/CD-чейнжер
- ✓

Рулевое колесо
- ✓

Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✓

Обивки багажника, запасн. колеса
- ✓

Коврик багажника
- ✓

Освещение багажника
- ✓

Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✓

Обивка двери и дверная ручка
- ✓

Коврики для пола/настил пола
- ✓

Подушка и обивка сидения
- ✓

Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✔ Стартер. Запуск | ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✔ Отсутствие посторонних вибраций | ✔ Прямолинейное движение по инерции |
| ✔ Отсутствие посторонних шумов | ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✔ Поведение двигателя при запуске | ✔ Управляемость |
| ✔ Поведение двигателя во время езды | ✔ Поведение тормозов |
| ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✔ Ручной тормоз |
| ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✔ Плавность работы сцепления | ✔ Панель приборов |
| ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✔ Корректная функция индикации |
| ✔ Фиксация переключ. передач | ✔ Ассистент парковки |

Заключение:

В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

ЗЛ дверь, крыло; ПЛ дверь, крыло автомобиля имеют следы ремонта. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. В подкапотном пространстве автомобиля присутствуют масляные запотевания. В ходе тест-драйва посторонних шумов и стуков не обнаружено.

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

Диагностический отчет о потоке данных

Ремонтная мастерская

Мастерская:
Адрес:VW
Почтовый индекс:
Телефон:
Эл. адрес:
Серийный номер:979860109630
Время испытания:2025-08-11 13:55:10



Информация о а/м

Серии а/м:VAZ
Версия ПО а/м:V16.01
Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024
Диагностический путь:Engine system > M86 (Vesta,Xray,Largus2)

Data Stream

Название	Значение	Единица
Адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя	0.16	кг
АЦП 1-го д.полож.педали газа	0.74	В
АЦП 2-го д.полож.педали газа	189.77	В
АЦП аналогового входа КК/ОС	0	В
АЦП бортовое напряжение	14.22	В
АЦП датчик абс. давления на впуске	1.55	В
АЦП Датчик детонации (нормализованный уровень)	0.24	В
АЦП датчика давления хладагента кондиционера	0.76	В
АЦП датчика кислорода 1	0.70	В
АЦП датчика кислорода 2	1.78	В
АЦП датчика температуры воздуха на впуске	2.64	В
АЦП датчика температуры ОЖ	2.07	В

АВТОДОМ