

1. Данные об автомобиле

VIN:	WBAKA41070CY30093				
Марка, модель:	BMW 7 серии	Пробег по одометру, км:	426569		
Год выпуска:	2009	Объем двигателя, см3:	3		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	326		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Задний		
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Серый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ❓ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ❓ Передняя дверь ✔ Порог передней двери	Передняя сторона ❓ Передний бампер ❓ Капот ✔ Лобовая панель ✔ Фары и указатели поворотов (лев) ✔ Фары и указатели поворотов (прав) ✔ Щетки стеклоочистителя ✔ Решетка радиатора ✔ Лобовое стекло ❓ Крыша ✔ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✔ Передний бампер ❓ Переднее крыло ❓ Арка переднего колеса ✔ Передний диск ✔ Шина переднего колеса ✔ Наружное зеркало ❓ Передняя дверь ✔ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✖ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний левый) ✖ Арка колеса (задняя левая) ❓ Диск или колпак (задний левый) ✔ Шина (задняя левая) ✖ Крыло (заднее левое) ✔ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ❓ Задний бампер ✔ Крышка багажника ✔ Подсветка заднего номера ✔ Заднее стекло ✔ Блок задних фонарей (левый) ✔ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✖ Дверь и центральная стойка ✔ Порог двери (задний правый) ✖ Арка колеса (задняя правая) ❓ Диск или колпак (задний правый) ✔ Шина (задняя правая) ✖ Крыло (задняя правая) ✔ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Вторично окрашены передние крылья, водительская двери и крыша автомобиля. Присутствуют следы ремонта на правых дверях, задней левой и задних крыльях и арках, багажнике автомобиля. Наличие сколов на элементах. Царапины на заднем бампере. Наличие очагов коррозии под передними накладками.

3. Комплектность

✔ Сервисная книжка ✔ Комплект ковриков ✔ Аптечка ✔ Инструменты ✔ Аварийный треугольник	✔ Запасное колесо ✔ Домкрат ✔ Компрессор ✔ Ключ для секретных болтов ✔ Инструкция к авто
---	---

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона ✔ Обивка двери и дверная ручка ✔ Коврики для пола/настил пола ✔ Подушка и обивка сидения ✔ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Присутствуют потертости на кнопках и рулевом колесе.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

6. Проверка под капотом

✓ Исправность и состояние аккумулятора ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика) ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить) ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить) ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить) ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений) ✓ Проверка стартера на пост. Шум. ✓ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей) ✓ Проверка ДВС на предмет течи масла ✓ Проверка лямбда зонд (работа)	✓ Уровень тормозной жидкости ✓ Состояние свечей зажигания ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения) ✓ Проверка катушек зажигания ✓ Проверка давления топлива ✓ Состояние приводных ремней и роликов (визуально) ✓ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.) ✓ Датчик температуры воздуха ✓ Датчик оборотов	Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий ⊗ Двигатель ✓ Система охлаждения ✓ Трансмиссия ✓ Пыльники приводов ✓ Радиатор АКПП ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Выхлопная сисетма ✓ Рулевое управление
Эксплуатационные жидкости ✓ Масло в двигателе, проверка уровня ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня ✓ Тормозная система ✓ Система ГУР ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка	Шланги патрубки (визуальная проверка) ✓ Тормозная система ✓ Топливная система ✓ Система ГУР ✓ Вакуумные патрубки ✓ Система охлаждения АКПП ✓ Сцепление ✓ Система охлаждения ДВС	Ремни приводные ✓ Ремень ГУР ✓ Ремень А/С ✓ Ремень генератора

Заключение:

На моторе присутствуют старые масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✓ Стартер. Запуск ✓ Отсутствие посторонних вибраций ✓ Отсутствие посторонних шумов ✓ Поведение двигателя при запуске ✓ Поведение двигателя во время езды ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✓ Плавность работы сцепления ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✓ Фиксация переключ. передач	✓ Центрирование / люфт рулевого колеса ✓ Прямолинейное движение по инерции ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✓ Управляемость ✓ Поведение тормозов ✓ Ручной тормоз ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✓ Панель приборов ✓ Корректная функция индикации ✓ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

В ходе проведения тест-драйва автомобиля был выявлен шум от генератора, а так же пинок АКПП в положении "D" и толчок при включении положения "R".

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Вторично окрашены передние крылья, водительская двери и крыша автомобиля. Присутствуют следы ремонта на правых дверях, задней левой и задних крыльях и арках, багажнике автомобиля. Наличие сколов на элементах. Царапины на заднем бампере. Наличие очагов коррозии под передними накладками. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Присутствуют потертости на кнопках и рулевом колесе. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. На моторе присутствуют старые масляные запотевания. В ходе проведения тест-драйва автомобиля был выявлен шум от генератора, а так же пинок АКПП в положении "D" и толчок при включении положения "R".

Исполнитель: Егошин Тимофей Русланович

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-08-13 16:40:41



Информация о а/м

Год выпуска:2009.03

Серии а/м:BMW

Модель:740i

VIN:WBAKA41070CY30093

Пробег:426569 km

Версия ПО а/м:V50.63

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > Быстрое тестирование

System fault code

The following systems is abnormal:

ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE) 2 Существуют проблемы

1.CD8486 DME, шина PT-CAN 2: Нарушение связи Permanent

2.213901 PM: сокращение или отключение отдельных потребителей Permanent

GWS (Переключатель выбора передачи) 1 Существуют проблемы

1.E08486 GWS, PT-CAN2: нарушение связи Permanent

JBE/JBBF (Электроника передающего блока) 1 Существуют проблемы

1.C90C81 стеклоочиститель лобового стекла: блокировка Permanent

TR SVC (Камера всестороннего вида) 1 Существуют проблемы

1.800BDA камера Side View слева: не подключена Permanent

NIVI/NVE (Электронное устройство ночной обзорности) 1 Существуют проблемы

1.800494 NVE: камера, внутренняя ошибка ПО Permanent

FRM (модуль в нише для ног) 1 Существуют проблемы

1.030015 стеклоподъемник двери ^2ОД: нет данных инициализации

Permanent

AC (Кондиционер - ИНКА) 1 Существуют проблемы

1.8011E4 автономный отопитель: внутренняя ошибка EEPROM в блоке управления SHZH

Permanent

Следующие системы в порядке:

- 1.CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC)
- 2.ASA/AL (Активное рулевое управление)
- 3.ACC (Активный круиз-контроль)
- 4.EPB (Электрический стояночный тормоз - EMF)
- 5.HSR (Регулировка угла проскальзывания заднего моста)
- 6.ICMV (управление вертикальной динамикой)
- 7.RKVL/EDCSVL (Спутниковый датчик демпфера, перед. лев.)
- 8.RKVR/EDCSVR (Спутниковый датчик демпфера, перед. прав.)
- 9.RKHL/EDCSHL (Спутниковый датчик демпфера, зад. лев.)
- 10.RKHR/EDCSHR (Спутниковый датчик демпфера, зад. прав.)
- 11.SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)
- 12.SZL (Центр выключателя, рулевая колонка)/BATT48 (Электронная система контроля аккумуляторной батареи 48 вольт)
- 13.HC/SWW (Предупреждение изменения полосы движения)
- 14.ZGM (Центральный интерфейсный модуль)
- 15.AMP (Усилитель)
- 16.HUD (Индикация показаний приборов на ветровом стекле)/CDM02SR (Модуль для дверей седана, правый)
- 17.EMA_LI (reel (катушка) левого электрического мотора)
- 18.EMA_RE (reel (катушка) правого электрического мотора)
- 19.KAFAS (Камера на основании вспомогательной системы водителя)
- 20.IC (Комбинация приборов - INSTR)
- 21.PDC (Система контроля дистанции при парковке)
- 22.ZBE/CON (Регулятор)
- 23.HKL (Поднятие задней крышки багажника)
- 24.FAS (Модуль сиденья водителя)
- 25.BFS (Модуль сиденья пассажира)
- 26.CID (Центральный информационный дисплей)
- 27.AC2 (Кондиционер - ИНКА2)
- 28.TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)
- 29.ICM (Интегрированное управление шасси)/RLM_2L (Модуль блока задних фонарей, внутренний левый)
- 30.ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)
- 31.TEL (Телефон)

32.SGE48V (Стартер-генератор 48 вольт)

33.FZD (Центр функции люка)

34.CIC (Информационный компьютер а/м.)

АВТОДОМ