

1. Данные об автомобиле

VIN:	WDC2533461F403092		
Марка, модель:	Mercedes-Benz GLC Coupe	Пробег по одометру, км:	211970
Год выпуска:	2018	Объем двигателя, см3:	2
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	211
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Полный
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Красный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ? Передний бампер ? Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ? Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ? Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас кузова. Повреждение ЛКП переднего бампера, капота. Незначительная вмятина на ЗП двери автомобиля и небольшой очаг коррозии. Бордюрные повреждения ЗП колесного диска автомобиля.

3. Комплектность

- ✔ Сервисная книжка
 - ✔ Комплект ковриков
 - ✔ Аптечка
 - ✔ Инструменты
 - ✔ Аварийный треугольник
- ✔ Запасное колесо
 - ✔ Домкрат
 - ✔ Компрессор
 - ✔ Ключ для секретных болтов
 - ✔ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✔ Торпеда
- ✔ Лобовое стекло
- ✔ Зеркало заднего вида (компас)
- ❓ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✔ Рулевое колесо
- ✔ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✔ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✔ Коврик багажника
- ✔ Освещение багажника
- ✔ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✔ Обивка двери и дверная ручка
- ✔ Коврики для пола/настил пола
- ✔ Подушка и обивка сидения
- ✔ Боковое стекло

Заключение:

Трещина на сенсорной панели управления мультимедиа.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне	✓ Подогрев сидений ✓ Подогрев наружных зеркал ✓ Электронное регулирование зеркал ✓ Обогреватель заднего стекла ✓ Регулирование обогрева / кондиционера ✓ Отопление при неработающем двигателе ✓ Указатели и освещение приборов ✓ Проверка регулировки света фар ✓ Датчик дождя ✓ Датчик света ✓ Звуковой сигнал ✓ Парктроники ✓ Сигнализация ✓ Дистанционный пульт центрального замка	✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе ✓ Управление радио и кондиционером ✓ Динамики ✓ Разъёмы (MP3, iPod) ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи ✓ Исправность навигационной системы ✓ Работа часов Механизмы ✓ Исправность электрических стеклоподъемников ✓ Открытие/закрытие люка ✓ Ручные и автоматические замки дверей ✓ Разблокирование багажника ✓ Разблокирование бака ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно. Затруднено открытие капота в одиночку.

Подкапотное пространство автомобиля визуально в хорошем состоянии. Масляных запотеваний не было выявлено.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	---

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| ✔ Стартер. Запуск | ✔ Центрирование / люфт рулевого колеса |
| ✔ Отсутствие посторонних вибраций | ✔ Прямолинейное движение по инерции |
| ✔ Отсутствие посторонних шумов | ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| ✔ Поведение двигателя при запуске | ✔ Управляемость |
| ✔ Поведение двигателя во время езды | ✔ Поведение тормозов |
| ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | ✔ Ручной тормоз |
| ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя | ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| ✔ Плавность работы сцепления | ✔ Панель приборов |
| ✔ Работа АКПП в положении P,R,N,D | ✔ Корректная функция индикации |
| ✔ Фиксация переключ. передач | ✔ Ассистент парковки |

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас кузова. Повреждение ЛКП переднего бампера, капота. Незначительная вмятина на ЗП двери автомобиля и небольшой очаг коррозии. Бордюрные повреждения ЗП колесного диска автомобиля. Трещина на сенсорной панели управления мультимедиа. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. Затруднено открытие капота в одиночку. Подкапотное пространство автомобиля визуальнo в хорошем состоянии. Масляных запотеваний не было выявлено. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-08-27 10:37:10



Информация о а/м

Серии а/м:Mercedes-Benz

Модель:253.346 - GLC 250 4MATIC Coupe

VIN:WDC2533461F403092

Пробег:211979 km

Версия ПО а/м:V49.64

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:автоматический поиск

System fault code

The following systems is abnormal:

SG-SW_L - Левая фара 1 Существуют проблемы

1.B178387 Блок управления "Модуль активации светодиода ближнего света" имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует.

АКТУАЛЬНЫЙ и
СОХРАНЁННЫЙ

SG-SW_R - Правая фара 1 Существуют проблемы

1.B178387 Блок управления "Модуль активации светодиода ближнего света" имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует.

АКТУАЛЬНЫЙ и
СОХРАНЁННЫЙ

DCU_RR - Правая задняя дверь 1 Существуют проблемы

1.B18E62A Выключатель "Стеклоподъёмник" имеет функциональное нарушение.Изменение сигнала отсутствует.

АКТУАЛЬНЫЙ и
СОХРАНЁННЫЙ

Следующие системы в порядке:

1.PTCU - Трансмиссия

2.FSCU - Fuel pump

3.ECM - Модуль Контроля Двигателя (ME)

4.TCM - Transmission Control Module

5.ES-Электроусилитель рулевого управления

6.ESP - электронная система курсовой устойчивости

7.KAB-Крыша камеры

8.MFK - Multifunction camera

⦿ ADAS

9.PTS - PARKTRONIC

10.RFK -Камера заднего хода

⦿ ADAS

11.SG-AWF - Помощь предотвращения столкновения

⦿ ADAS

12.360-градусная камера - 360-градусная камера

⦿ ADAS

13.TPM -Система контроля давления в шинах

14.ATA-Внутрисалонный датчик

15.EZS - Электронный замок зажигания

16.KG- Доступ без ключа

17.SCM - Электронный модуль рулевой колонки

18.SAM стороны водителя - Передний модуль активации и обнаружения сигнала

19.Задний SAM- Задний модуль активации и обнаружения сигнала

20.SRS-Дополнительная удерживающая система

21.Блок управления для служб телематики

22.COU[ZBE - Аудио/КОМАНДА блок управления

23.ZAN - Дисплей звука/COMAND

24.Аудио-Аудио или КОМАНДА

25.IC-Комбинация приборов

26.TPAD - сенсорная панель

27.ESA_ DR - Электрическая регулировка положения сиденья водителя

28.ESA 'Передний пассажир' - Регулировка сиденья с электроприводом'переднего ассажира'

29.HKS - Управление крышкой багажного отделения

30.DCU_ RF - Правая передняя дверь

31.DCU_ LF - Левая передняя дверь

32.DCU_ LR - Левая задняя дверь

33.AC - Air conditioning