

1. Данные об автомобиле

VIN:	JM3TCAC5J0218617				
Марка, модель:	Mazda CX-9	Пробег по одометру, км:	187437		
Год выпуска:	2017	Объем двигателя, см3:	2,5		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	231		
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Белый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✓ Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ✓ Передний бампер ✗ Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ✗ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ✓ Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ✗ Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ✓ Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ❓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ❓ Задний бампер ✗ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ❓ Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✗ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Присутствуют следы ремонта капота, ПП крыла, ПП двери, крышки багажника, ЗП крыло ближе к фонарю и ПЛ крыло автомобиля. Зазоры кузовных элементов. Повреждение ЛКП ЗП колесного диска, заднего бампера, ЗЛ крыла и присутствует подтек лака на капоте автомобиля.

3. Комплектность

- ✓ Сервисная книжка
 - ✓ Комплект ковриков
 - ✓ Аптечка
 - ✓ Инструменты
 - ✓ Аварийный треугольник
- ✓ Запасное колесо
 - ✓ Домкрат
 - ✓ Компрессор
 - ✓ Ключ для секретных болтов
 - ✓ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✓ Торпеда
- ✓ Лобовое стекло
- ✓ Зеркало заднего вида (компас)
- ✓ Радио/CD/CD-чейнжер
- ✓ Рулевое колесо
- ✓ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ✓ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✓ Коврик багажника
- ✓ Освещение багажника
- ✓ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

На двигателе автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

- ✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- ✓ Пружины передней подвески
- ✓ Пружины задней подвески
- ✓ Рычаги передней подвески
- ✓ С/Б рычагов передней подвески
- ✓ С/Б подрамника
- ✓ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- ✓ Рулевые наконечники
- ✓ Рулевые тяги
- ✓ Шаровые опоры
- ✓ Стойки и втулки стабилизатора
- ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д)
- ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

Колеса и шины

- ✓ Давления воздуха в шинах, проверка
- ✓ Износ протектора, визуальная проверка

- ✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- ✓ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- ✓ Опоры силового агрегата
- ✓ ГУР (течь, шум)
- ✓ Сайлентблоки задней балки
- ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- ✓ Рычаги задней подвески
- ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- ✓ Подвеска глушителя
- ✓ Состояние тормозных шлангов
- ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- ✓ Ручной тормоз (проверка работы)

Проверка тормозов

- ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа
- ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- ✓ Тормозные диски, проверка биения
- ✓ Тормозные диски, проверка состояния

Подвеска

- ✓ Подшипники ступиц колес, проверка
- ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
- Осмотр днища на предмет
- ✓ наличии следов кузовного ремонта

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

✔ Стартер. Запуск ✔ Отсутствие посторонних вибраций ✔ Отсутствие посторонних шумов ✔ Поведение двигателя при запуске ✔ Поведение двигателя во время езды ✔ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) ✔ Функция вентилятора охлаждения двигателя ✔ Плавность работы сцепления ❓ Работа АКПП в положении P,R,N,D ✔ Фиксация переключ. передач	✔ Центрирование / люфт рулевого колеса ✔ Прямолинейное движение по инерции ✔ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. ✔ Управляемость ✔ Поведение тормозов ✔ Ручной тормоз ✔ Система регулирования скорости (круиз контроль) ✔ Панель приборов ✔ Корректная функция индикации ✔ Ассистент парковки
--	--

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено. Присутствует толчок АКПП в положении "R".

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Присутствуют следы ремонта капота, ПП крыла, ПП двери, крышки багажника, ЗП крыло ближе к фонарю и ПЛ крыло автомобиля. Зазоры кузовных элементов. Повреждение ЛКП ЗП колесного диска, заднего бампера, ЗЛ крыла и присутствует подтек лака на капоте автомобиля. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. На двигателе автомобиля присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено. Присутствует толчок АКПП в положении "R".

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-08-27 11:02:47



Информация о а/м

Год выпуска:2018

Серии а/м:Mazda

Модель:CX-9

VIN:JM3TCACY5J0218617

Версия ПО а/м:V42.60

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

Следующие системы в порядке:

- 1.ABS (Антиблокировочная тормозная система)
- 2.AFS/ALM (Система адаптивного головного освещения / модуль автоматической коррекции уровня)
- 3.BSML (Контроль мёртвой зоны (слева)) ⦿ ADAS
- 4.BSMR (Мониторинг мертвой зоны (справа)) ⦿ ADAS
- 5.EATC#1 (Электронный модуль управления температурой)
- 6.CMU (Главный блок обеспечения связи)
- 7.EPB (Электрический стояночный тормоз) ⦿ ADAS
- 8.EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления)
- 9.F _ BCM (Передний модуль управления кузовом)
- 10.FSC (Обращенная вперед камера) ⦿ ADAS
- 11.IC (Комбинация приборов)
- 12.PCM (Модуль управления трансмиссией)
- 13.PLG(задний подъёмный борт с электроприводом)
- 14.R _ BCM (Задний модуль управления кузовом)
- 15.RCM (Блок управления системой защиты водителя и пассажиров)

16.SBS/MRCC (Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda)

⦿ ADAS

17.SSU#1 (Реле системы запуска-остановки)

18.TCM (Модуль управления трансмиссией)

АВТОДОМ