

1. Данные об автомобиле

VIN:	X7LASREA757740705				
Марка, модель:	Renault Kaptur	Пробег по одометру, км:	98715		
Год выпуска:	2017	Объем двигателя, см3:	1,6		
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	114		
Коробка передач:	Вариатор	Привод:	Передний		
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет		
Цвет:	Коричневый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет		

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона ✓ Передний бампер ✓ Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ? Передняя дверь ✓ Порог передней двери	Передняя сторона ? Передний бампер ? Капот ✓ Лобовая панель ✓ Фары и указатели поворотов (лев) ✓ Фары и указатели поворотов (прав) ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Решетка радиатора ✓ Лобовое стекло ✓ Крыша ✓ Люк (если есть)	Передняя правая сторона ✓ Передний бампер ? Переднее крыло ✓ Арка переднего колеса ? Передний диск ✓ Шина переднего колеса ✓ Наружное зеркало ? Передняя дверь ✓ Порог передней двери
Задняя левая сторона ✓ Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний левый) ✓ Арка колеса (задняя левая) ? Диск или колпак (задний левый) ✓ Шина (задняя левая) ✓ Крыло (заднее левое) ✓ Задний бампер (левая сторона)	Задняя сторона ✓ Задний бампер ✓ Крышка багажника ✓ Подсветка заднего номера ✓ Заднее стекло ✓ Блок задних фонарей (левый) ✓ Блок задних фонарей (правый)	Задняя правая сторона ? Дверь и центральная стойка ✓ Порог двери (задний правый) ✓ Арка колеса (задняя правая) ? Диск или колпак (задний правый) ✓ Шина (задняя правая) ✓ Крыло (задняя правая) ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Заводской окрас кузова. Наличие сколов на капоте, ПБ, ПП крыле, ПП двери, ЗП двери и водительской двери. Повреждение ЛКП всех колесных дисков автомобиля. Наличие мелких царапин по всему кузову.

3. Комплектность

- ☒ Сервисная книжка
- ☒ Комплект ковриков
- ☒ Аптечка
- ☒ Инструменты
- ☒ Аварийный треугольник
- ☒ Запасное колесо
- ☒ Домкрат
- ☒ Компрессор
- ☒ Ключ для секретных болтов
- ☒ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Передняя сторона

- ☒ Торпеда
- ☒ Лобовое стекло
- ☒ Зеркало заднего вида (компас)
- ☒ Радио/CD/CD-чейнжер
- ☒ Рулевое колесо
- ☒ Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- ☐ Обивки багажника, запасн. колеса
- ☒ Коврик багажника
- ☒ Освещение багажника
- ☒ Заднее стекло

Передняя правая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Задняя правая сторона

- ☒ Обивка двери и дверная ручка
- ☒ Коврики для пола/настил пола
- ☒ Подушка и обивка сидения
- ☒ Боковое стекло

Заключение:

Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Присутствуют потертости пластика багажного отделения.

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон ✓ Регулировки сидений ✓ Функция памяти сидения ✓ Освещение салона при открытых дверях ✓ Функция памяти рулевой колонки ✓ Визуальная проверка подушки безопасности ✓ Состояние ремней безопасности ✓ Солнцезащитные козырьки ✓ Панель приборов ✓ Рычаг переключения передач ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света ✓ Стеклоомыватель ✓ Щетки стеклоочистителя ✓ Запах в салоне

Заключение:

Все приборы и функции автомобиля работают исправно.

На моторе автомобиля присутствуют масляные запотевания.

7. Проверка на эстакаде

✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений) ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений) ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль) ✓ Пружины передней подвески ✓ Пружины задней подвески ✓ Рычаги передней подвески ✓ С/Б рычагов передней подвески ✓ С/Б подрамника ✓ Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить) ✓ Рулевые наконечники ✓ Рулевые тяги ✓ Шаровые опоры ✓ Стойки и втулки стабилизатора ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить) ✓ Шрусы (на наличие люфт и т.д) ✓ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить) ✓ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить) Колеса и шины ✓ Давления воздуха в шинах, проверка ✓ Износ протектора, визуальная проверка	✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул) ✓ Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных) ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия) ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник) ✓ Опоры силового агрегата ✓ ГУР (течь, шум) ✓ Сайлентблоки задней балки ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора ✓ Рычаги задней подвески ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул) ✓ Подвеска глушителя ✓ Состояние тормозных шлангов ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы ✓ Ручной тормоз (проверка работы) Проверка тормозов ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка ✓ Тормозные диски, проверка биения ✓ Тормозные диски, проверка состояния	Подвеска ✓ Подшипники ступиц колес, проверка ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости Осмотр днища на предмет ✓ наличи следов кузовного ремонта
---	---	--

Заключение:

Норма.

8. Проверка при тест-драйве

- ✓ Стартер. Запуск
 - ✓ Отсутствие посторонних вибраций
 - ✓ Отсутствие посторонних шумов
 - ✓ Поведение двигателя при запуске
 - ✓ Поведение двигателя во время езды
 - ✓ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
 - ✓ Функция вентилятора охлаждения двигателя
 - ✓ Плавность работы сцепления
 - ✓ Работа АКПП в положении P,R,N,D
 - ✓ Фиксация переключ. передач
- ✓ Центрирование / люфт рулевого колеса
 - ✓ Прямолинейное движение по инерции
 - ✓ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
 - ✓ Управляемость
 - ✓ Поведение тормозов
 - ✓ Ручной тормоз
 - ✓ Система регулирования скорости (круиз контроль)
 - ✓ Панель приборов
 - ✓ Корректная функция индикации
 - ✓ Ассистент парковки

Заключение:

Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Заводской окрас кузова. Наличие сколов на капоте, ЛБ, ЛП крыле, ЛП двери, ЗП двери и водительской двери. Повреждение ЛКП всех колесных дисков автомобиля. Наличие мелких царапин по всему кузову. Салон автомобиля визуально в хорошем состоянии. Присутствуют потертости пластика багажного отделения. Все приборы и функции автомобиля работают исправно. На моторе автомобиля присутствуют масляные запотевания. Посторонних шумов и стуков в ходе тест-драйва автомобиля не было выявлено.

Исполнитель: Соврадон Александр Дмитриевич

До ремонта

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:VW

Почтовый индекс:

Телефон:

Эл. адрес:

Серийный номер:979860109630

Время испытания:2025-08-27 12:54:39



Информация о а/м

Серии а/м:Renault

VIN:X7LASREA757740705

Пробег:98716 km

Версия ПО а/м:V43.33

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск

System fault code

The following system is abnormal:

СИСТЕМА ВПРЫСКА 1 Существуют проблемы

1.DF398 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ЦЕПИ
ТОПЛИВА,Компонента в неправильном состоянии.

Неактивна

Следующие системы в порядке:

1.АБС

2.Приборная панель

3.АКП

4.П. БЕЗ./УС. ПР. Н.

5.ЦЭКБС

6.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

7.УСИЛ. РУЛ. УПР.

8.УРС

9.РАДИО

10.ИНТЕРФЕЙС МУЛЬТ СИС

11.МОДУЛЬ "СВОБ. РУКИ"

АВТОДОМ