

1. Данные об автомобиле

VIN:	WBAAY71070FZ40679		
Марка, модель:	BMW 3-reihe (E46)	Пробег по одометру, км:	385945
Год выпуска:	2001	Объем двигателя, см3:	2.0
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	150
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Задний
Тип кузова:	Седан	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Серебристый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	нет

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона	Передняя сторона	Передняя правая сторона
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Передний бампер ⊗ Переднее крыло ⊗ Арка переднего колеса ⊕ Передний диск ⊕ Шина переднего колеса ⊗ Наружное зеркало ⊗ Передняя дверь ⊕ Порог передней двери 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Передний бампер ⊗ Капот ⊕ Лобовая панель ⊕ Фары и указатели поворотов (лев) ⊕ Фары и указатели поворотов (прав) ⊕ Щетки стеклоочистителя ⊗ Решетка радиатора ⊗ Лобовое стекло ⊕ Крыша ⊕ Люк (если есть) 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Передний бампер ⊕ Переднее крыло ⊗ Арка переднего колеса ⊕ Передний диск ⊕ Шина переднего колеса ⊗ Наружное зеркало ⊗ Передняя дверь ⊕ Порог передней двери
Задняя левая сторона	Задняя сторона	Задняя правая сторона
<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Дверь и центральная стойка ⊕ Порог двери (задний левый) ⊗ Арка колеса (задняя левая) ⊕ Диск или колпак (задний левый) ⊕ Шина (задняя левая) ⊕ Крыло (заднее левое) ⊕ Задний бампер (левая сторона) 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Задний бампер ⊕ Крышка багажника ⊗ Подсветка заднего номера ⊕ Заднее стекло ⊕ Блок задних фонарей (левый) ⊕ Блок задних фонарей (правый) 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Дверь и центральная стойка ⊗ Порог двери (задний правый) ⊗ Арка колеса (задняя правая) ⊕ Диск или колпак (задний правый) ⊕ Шина (задняя правая) ⊕ Крыло (задняя правая) ⊕ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Крашеная вся кроме крыши и плохо. Есть шпатлевка по низам арок. Передний бампер по молдингу в опыле краски и с царапинами. Коррозия на всех арках, передних дверях, внутренках порогов. Колесные диски зацарапаны и отслаивается краска. Полимеризационный слой на зеркалах поплыл. Отсутствует подсветка номера. Трещина в углу лобового стекла и стекло зацарапано. Вываливается решётка радиатора. Состояние кузова плохое!

3. Комплектность

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Сервисная книжка | <input checked="" type="checkbox"/> Запасное колесо |
| <input checked="" type="checkbox"/> Комплект ковриков | <input checked="" type="checkbox"/> Домкрат |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аптечка | <input checked="" type="checkbox"/> Компрессор |
| <input checked="" type="checkbox"/> Инструменты | <input checked="" type="checkbox"/> Ключ для секретных болтов |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аварийный треугольник | <input checked="" type="checkbox"/> Инструкция к авто |

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Передняя сторона

- Торпеда
- Лобовое стекло
- Зеркало заднего вида (компас)
- Радио/CD/CD-чейнжер
- Рулевое колесо
- Прикуриватель, пепельница

Передняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя сторона

- Обивки багажника, запасн. колеса
- Коврик багажника
- Освещение багажника
- Заднее стекло

Задняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Заключение:

Руль в оплётке, есть царапины на передних дверных картах и торпеде. Имеются царапины на передних боковых стёклах

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон	Электроника	Мультимедиа
<ul style="list-style-type: none">✓ Регулировки сидений✓ Функция памяти сидения✓ Освещение салона при открытых дверях✓ Функция памяти рулевой колонки✓ Визуальная проверка подушки безопасности✓ Состояние ремней безопасности✓ Солнцезащитные козырьки⊗ Панель приборов⊗ Рычаг переключения передач✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света✓ Стеклоомыватель✓ Щетки стеклоочистителя✓ Запах в салоне	<ul style="list-style-type: none">✓ Подогрев сидений✓ Подогрев наружных зеркал✓ Электронное регулирование зеркал✓ Обогреватель заднего стекла✓ Регулирование обогрева / кондиционера✓ Отопление при неработающем двигателе✓ Указатели и освещение приборов✓ Проверка регулировки света фар✓ Датчик дождя✓ Датчик света✓ Звуковой сигнал⊗ Парктроники✓ Сигнализация✓ Дистанционный пульт центрального замка	<ul style="list-style-type: none">✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера✓ Multifunctionальные элементы управления на рулевом колесе✓ Управление радио и кондиционером✓ Динамики✓ Разъёмы (MP3, iPod)✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи✓ Исправность навигационной системы✓ Работа часов <p>Механизмы</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Исправность электрических стеклоподъемников✓ Открытие/закрытие люка✓ Ручные и автоматические замки дверей✓ Разблокирование багажника✓ Разблокирование бака✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Сильно затерт и болтается рычаг КПП, не работает парктроник. Передние стеклоподъемники работают медленно и с посторонним шумом. Горит ошибка airбэз

6. Проверка под капотом

- ✓ Исправность и состояние аккумулятора
- ✓ Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- ✓ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- ✓ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- ✓ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- ✓ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- ✓ Проверка стартера на пост. Шум.
- ⊗ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)
- ⊗ Проверка ДВС на предмет течи масла
- ✓ Проверка лямбда зонд (работа)

Эксплуатационные жидкости

- ✓ Масло в двигателе, проверка уровня
- ✓ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- ⊗ Тормозная система
- ⊗ Система ГУР
- ✓ Жидкость гидропривода сцепления, проверка

- ✓ Уровень тормозной жидкости
- ✓ Состояние свечей зажигания
- ✓ Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- ✓ Проверка катушек зажигания
- ✓ Проверка давления топлива
- ⊗ Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- ⊗ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.)
- ✓ Датчик температуры воздуха
- ✓ Датчик оборотов

Шланги патрубки (визуальная проверка)

- ✓ Тормозная система
- ✓ Топливная система
- ✓ Система ГУР
- ✓ Вакуумные патрубки
- ✓ Система охлаждения АКПП
- ⊗ Сцепление
- ✓ Система охлаждения ДВС

Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- ⊗ Двигатель
- ⊗ Система охлаждения
- ✓ Трансмиссия
- ✓ Пыльники приводов
- ✓ Радиатор АКПП
- ✓ Тормозная система
- ✓ Топливная система
- ✓ Выхлопная сисетма
- ✓ Рулевое управление

Ремни приводные

- ⊗ Ремень ГУР
- ⊗ Ремень А/С
- ⊗ Ремень генератора

Заключение:

Течь из прокладки клапанной крышки, уровень антифриза меньше минимума, рассыпается приводной ремень. Сцепление схватывает вверху. Тормозная жидкость ниже минимума

7. Проверка на эстакаде

- ✓ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- ✓ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- ✓ Пружины передней подвески
- ✓ Пружины задней подвески
- ✓ Рычаги передней подвески
- ✓ С/Б рычагов передней подвески
- ✓ С/Б подрамника
- ✗ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- ✓ Рулевые наконечники
- ✓ Рулевые тяги
- ✓ Шаровые опоры
- ✓ Стойки и втулки стабилизатора
- ✓ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- ✓ Шруссы (на наличие люфт и т.д)
- ✗ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- ✗ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

Колеса и шины

- ✓ Давления воздуха в шинах, проверка
- ✓ Износ протектора, визуальная проверка

- ✓ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- ✓ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- ✓ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- ✓ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- ✓ Опоры силового агрегата
- ✗ ГУР (течь, шум)
- ✓ Сайлентблоки задней балки
- ✓ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- ✓ Рычаги задней подвески
- ✓ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- ✓ Подвеска глушителя
- ✓ Состояние тормозных шлангов
- ✓ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- ✗ Ручной тормоз (проверка работы)

Проверка тормозов

- ✓ Передние тормозные колодки, проверка износа
- ✓ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- ✓ Тормозные диски, проверка биения
- ✓ Тормозные диски, проверка состояния

Подвеска

- ✓ Подшипники ступиц колес, проверка
- ✓ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- ✓ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- ✓ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
- Осмотр днища на предмет
- ✗ наличи следов кузовного ремонта

Заключение:

Имеется повреждение антикора в районе задних колёс и следы ремонта днища под задними пассажирскими местами, удалён катализатор из системы выпуска, имеются течи практически на всех агрегатах

8. Проверка при тест-драйве

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Стартер. Запуск | <input checked="" type="checkbox"/> Центрирование / люфт рулевого колеса |
| <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствие посторонних вибраций | <input checked="" type="checkbox"/> Прямолинейное движение по инерции |
| <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствие посторонних шумов | <input checked="" type="checkbox"/> Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Поведение двигателя при запуске | <input checked="" type="checkbox"/> Управляемость |
| <input checked="" type="checkbox"/> Поведение двигателя во время езды | <input checked="" type="checkbox"/> Поведение тормозов |
| <input type="checkbox"/> Характеристика холостого хода (плавают ли обороты) | <input checked="" type="checkbox"/> Ручной тормоз |
| <input checked="" type="checkbox"/> Функция вентилятора охлаждения двигателя | <input checked="" type="checkbox"/> Система регулирования скорости (круиз контроль) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Плавность работы сцепления | <input checked="" type="checkbox"/> Панель приборов |
| <input checked="" type="checkbox"/> Работа АКПП в положении P,R,N,D | <input checked="" type="checkbox"/> Корректная функция индикации |
| <input checked="" type="checkbox"/> Фиксация переключ. передач | <input checked="" type="checkbox"/> Ассистент парковки |

Заключение:

Большой люфт кулисы КПП, уводит вправо. На холодную плавает холостой ход. Во время остановки двигателя имеется посторонний звук.

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)

Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Кузову плохо, на ходу ведёт себя нормально, только уезжает вправо, имеются течи практически на всех агрегатах

Исполнитель: Седляр Иван

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ
 Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74, уровень 3
 Телефон: +375333333284, +375293333284
 Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: WBAAY71070FZ40679

Модельный год: 2001.10

Марка: BMW

Автомобиль: 318i

Пробег: 385950 km

Версия ПО а/м: V50.00

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2019-08-23 13:55:30

Испытатель: Седляр Иван

Диагностический путь: Автоматический поиск > Быстрое тестирование

Inspection Result



Диагностический результат

Неисправность	(3)	
---------------	-------	--

EWS (Электрическая система иммобилизации)	(3)	Ненормально
---	-------	-------------

0F Сброс power on		
13 Допуск кода изменения увеличен с ключей # 1		
0E Ошибка XOR кода изменения-DME		

IC (Комбинация приборов - INSTR)	(3)	Ненормально
----------------------------------	-------	-------------

BE Разница данных к блоку центрального освещения		
BF Внутренняя ошибка, комбинация приборов		
D7 Датчик типа рычага бака 2		

SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)	(5)	Ненормально
---	-------	-------------

0B Аккумуляторная батарея , отсоединение клеммы положительного 1		
70 Распознавание наличия сиденья		
03 Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира		
51 Лампа неисправности		
50 Электропитание		

Нормально	(5)	
-----------	-------	--

RAD (Радио)		Нормально
-------------	--	-----------

ZKE (Центральный блок кузовной электроники)	Нормально
AIC (Автоматическое переключение интервала)	Нормально
LSZ/LCM (Центр переключения освещения)	Нормально
MFL (Многофункциональный руль)	Нормально

АВТОДОМ