1. Данные об автомобиле

VIN:	JSAJTD54V00108872

Марка, модель:	Suzuki Grand Vitara	Пробег по одометру, км:	244554
Год выпуска:	2005	Объем двигателя, см3:	2.0
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	130
Коробка передач:	Механическая	Привод:	Полный
Тип кузова:	Внедорожник	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Черный	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	да

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона

- ✓ Передний бампер
- ✓ Переднее крыло
- ✓ Арка переднего колеса
- ✓ Передний диск
- ✓ Шина переднего колеса
- ✓ Наружное зеркало
- ? Передняя дверь
- ✓ Порог передней двери

Передняя сторона

- ✓ Передний бампер
- ✓ Капот
- ✓ Лобовая панель
- ✓ Фары и указатели поворотов (лев)
- ✓ Фары и указатели поворотов (прав)
- ✓ Щетки стеклоочистителя
- ✓ Решетка радиатора
- ✓ Лобовое стекло
- ✓ Крыша
- ✓ Люк (если есть)

Передняя правая сторона

- ✓ Передний бампер
- ? Переднее крыло
- ? Арка переднего колеса
- ✓ Передний диск
- ✓ Шина переднего колеса
- ✓ Наружное зеркало
- ✓ Передняя дверь
- ✓ Порог передней двери

Задняя левая сторона

- ✓ Дверь и центральная стойка
- ✓ Порог двери (задний левый)
- ✓ Арка колеса (задняя левая)
- ✓ Диск или колпак (задний левый)
- ✓ Шина (задняя левая)
- ✓ Крыло (заднее левое)
- ✓ Задний бампер (левая сторона)

Задняя сторона

- ✓ Задний бампер
- ? Крышка багажника
- ✓ Подсветка заднего номера
- ✓ Заднее стекло
- ✓ Блок задних фонарей (левый)
- ✓ Блок задних фонарей (правый)

Задняя правая сторона

- ✗ Дверь и центральная стойка
- ✓ Порог двери (задний правый)
- ✗ Арка колеса (задняя правая)
- ✓ Диск или колпак (задний правый)
- ✓ Шина (задняя правая)
- ✗ Крыло (задняя правая)
- ✓ Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Окрашенные элементы выделены чёрным цветом. Окрас со шпатлёвкой красным. На переднем правом крыле и двери багажника присутствует коррозия

АВТОДОМ

3. Комплектность

- ⊗ Сервисная книжка
- ✓ Комплект ковриков
- ⊗ Аптечка
- ⊗ Инструменты
- ⊗ Аварийный треугольник
- ✓ Запасное колесо
- ✓ Домкрат
- ⊗ Компрессор
- ⊗ Ключ для секретных болтов
- ⊗ Инструкция к авто

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Передняя сторона

- ✓ Торпеда
- ✓ Лобовое стекло
- ✓ Зеркало заднего вида (компас)
- ✓ Радио/CD/CD-чейнжер
- ? Рулевое колесо
- ✓ Прикуриватель, пепельница

Передняя правая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Задняя левая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Задняя сторона

- ✓ Обивки багажника, запасн. колеса
- ✓ Коврик багажника
- ✓ Освещение багажника
- ✓ Заднее стекло

Задняя правая сторона

- ✓ Обивка двери и дверная ручка
- ✓ Коврики для пола/настил пола
- ✓ Подушка и обивка сидения
- ✓ Боковое стекло

Заключение:

Потёртости на руле

АВТОДОМ

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон

- Регулировки сидений
- Функция памяти сидения
- Освещение салона при открытых дверях
- Функция памяти рулевой колонки
- Визуальная проверка подушки безопасности
- Состояние ремней безопасности
- Солнцезащитные козырьки
- Панель приборов
- Рычаг переключения передач
- Рычаг указателя поворота и дальнего света
- Стеклоомыватель
- Щетки стеклоочистителя
- Запах в салоне

Электроника

- ⊗ Подогрев сидений
- Подогрев наружных зеркал
- Электронное регулирование зеркал
- Обогреватель заднего стекла
- Регулирование обогрева / кондиционера
- Отопление при неработающем двигателе
- Указатели и освещение приборов
- Проверка регулировки света фар
- Датчик дождя
- Датчик света
- Звуковой сигнал
- Парктроники
- Сигнализация
- Дистанционный пульт центрального замка

Мультимедиа

- Включение/ выключение радио и регулирование громкости
- Исправность радио, проигрывателя и чейнджера
- Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе
- Управление радио и кондиционером
- Динамики
- Разъѐмы (MP3, iPod)
- Устройство громкоговорящей телефонной связи
- Исправность навигационной системы
- Работа часов

Механизмы

- Исправность электрических стеклоподъемников
- Открытие/закрытие люка
- Ручные и автоматические замки дверей
- Разблокирование багажника
- Разблокирование бака
- Крыша кабриолета

Заключение:

Не работает подогрев сидений

АВТОДОМ

6. Проверка под капотом

- Исправность и состояние аккумулятора
- Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- Проверка стартера на пост. Шум.
- Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)
- Проверка ДВС на предмет течи масла
- Проверка лямбда зонд (работа)

Эксплуатационные жидкости

- Масло в двигателе, проверка уровня
- Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- Тормозная система
- Система ГУР
- Жидкость гидропривода сцепления, проверка
- Уровень тормозной жидкости
- Состояние свечей зажигания
- Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- Проверка катушек зажигания
- Проверка давления топлива
- Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.)
- Датчик температуры воздуха
- Датчик оборотов

Шланги патрубки (визуальная проверка)

- Тормозная система
- Топливная система
- Система ГУР
- Вакуумные патрубки
- Система охлаждения АКПП
- Сцепление
- Система охлаждения ДВС

Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- Двигатель
- Система охлаждения
- Трансмиссия
- Пыльники приводов
- Радиатор АКПП
- Тормозная система
- Топливная система
- Выхлопная сисетма
- Рулевое управление

Ремни приводные

- Ремень ГУР
- Ремень А/С
- Ремень генератора

Заключение:

Норма

АВТОДОМ

7. Проверка на эстакаде

- Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- Троса ручного тормоза (визуальный конроль)
- Пружины передней подвески
- Пружины задней подвески
- Рычаги передней подвески
- С/Б рычагов передней подвески
- С/Б подрамника
- Рулевая рейка (течь,люфт) (визуально проверить)
- Рулевые наконечники
- Рулевые тяги
- Шаровые опоры
- Стойки и втулки стабилизатора
- Пыльники шрусов (визуально проверить)
- Шрусы (на наличие люфт и т.д)
- ⊗ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

Колеса и шины

- Давления воздуха в шинах, проверка
- Износ протектора, визуальная проверка
- Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- Пыльники,отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- Опоры силового агрегата
- ГУР (течь, шум)
- Сайлентблоки задней балки
- Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- Рычаги задней подвески
- Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- Подвеска глушителя
- Состояние тормозных шлангов
- Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- Ручной тормоз (проверка работы)

Проверка тормозов

- Передние тормозные колокдки, проверка износа
- Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- Тормозные диски, проверка биения
- Тормозные диски, проверка состояния

Подвеска

- Подшипники ступиц колес, проверка
- Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
- Осмотр днища на предмет наличи следов кузовного ремонта

Заключение:

Запотевание прокладки поддона

АВТОДОМ

8. Проверка при тест-драйве

- Стартер. Запуск
- Отсутствие посторонних вибраций
- Отсутствие посторонних шумов
- Поведение двигателя при запуске
- Поведение двигателя во время езды
- Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
- Функция вентилятора охлаждения двигателя
- Плавность работы сцепления
- Работа АКПП в положении P,R,N,D
- Фиксация переключ. передач
- Центрирование / люфт рулевого колеса
- Прямолинейное движение по инерции
- Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
- Управляемость
- Поведение тормозов
- Ручной тормоз
- Система регулирования скорости (круиз контроль)
- Панель приборов
- Корректная функция индикации
- Ассистент парковки

Заключение:

Норма

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)
Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Неплохое состояние как по технике так и по кузову

Исполнитель: Седляр Иван

АВТОДОМ

Отчет о диагностике автомобиля

Мастерская: Автосалон АВТОДОМ
Адрес: Минск, ул. Тимирязева, 74
Телефон: +375333333284
Эл. адрес: info@avto-dom.by

Марка: Suzuki
Автомобиль:
Модельный год:
VIN:
Пробег:
Версия ПО а/м: V37.50
Версия диагностической прикладной программы: 3.12.007 AG
Время испытания: 2020-06-15 16:00:35
Диагностический путь: Автоматический поиск > Быстрое тестирование

Диагностический результат

Неисправность	(0)
Нормально	(4)

ECM (Engine Control Module)	Нормально
ABS (Anti-lock Braking System)	Нормально
SRS (Supplemental Inflatable Restraint System)	Нормально
BCM (Body control module)	Нормально

АВТОДОМ