

1. Данные об автомобиле

VIN:	3GKALMEV9KL376732		
Марка, модель:	GMC Terrain	Пробег по одометру, км:	27010
Год выпуска:	2019	Объем двигателя, см3:	1,5
Тип двигателя:	Бензин	Мощность, л.с.:	170
Коробка передач:	Автоматическая	Привод:	Передний
Тип кузова:	Внедорожник 5 дв.	Гарантия завода:	нет
Цвет:	Коричневый	Последнее ТО (более 3.500 км) ?:	да

2. Внешний осмотр

Передняя левая сторона	Передняя сторона	Передняя правая сторона
<input checked="" type="checkbox"/> Передний бампер	<input checked="" type="checkbox"/> Передний бампер	<input checked="" type="checkbox"/> Передний бампер
<input checked="" type="checkbox"/> Переднее крыло	<input checked="" type="checkbox"/> Капот	<input checked="" type="checkbox"/> Переднее крыло
<input checked="" type="checkbox"/> Арка переднего колеса	<input checked="" type="checkbox"/> Лобовая панель	<input checked="" type="checkbox"/> Арка переднего колеса
<input checked="" type="checkbox"/> Передний диск	<input checked="" type="checkbox"/> Фары и указатели поворотов (лев)	<input checked="" type="checkbox"/> Передний диск
<input checked="" type="checkbox"/> Шина переднего колеса	<input checked="" type="checkbox"/> Фары и указатели поворотов (прав)	<input checked="" type="checkbox"/> Шина переднего колеса
<input checked="" type="checkbox"/> Наружное зеркало	<input checked="" type="checkbox"/> Щетки стеклоочистителя	<input checked="" type="checkbox"/> Наружное зеркало
<input checked="" type="checkbox"/> Передняя дверь	<input checked="" type="checkbox"/> Решетка радиатора	<input checked="" type="checkbox"/> Передняя дверь
<input checked="" type="checkbox"/> Порог передней двери	<input checked="" type="checkbox"/> Лобовое стекло	<input checked="" type="checkbox"/> Порог передней двери
	<input checked="" type="checkbox"/> Крыша	
	<input checked="" type="checkbox"/> Люк (если есть)	
Задняя левая сторона	Задняя сторона	Задняя правая сторона
<input checked="" type="checkbox"/> Дверь и центральная стойка	<input checked="" type="checkbox"/> Задний бампер	<input checked="" type="checkbox"/> Дверь и центральная стойка
<input checked="" type="checkbox"/> Порог двери (задний левый)	<input checked="" type="checkbox"/> Крышка багажника	<input checked="" type="checkbox"/> Порог двери (задний правый)
<input checked="" type="checkbox"/> Арка колеса (задняя левая)	<input checked="" type="checkbox"/> Подсветка заднего номера	<input checked="" type="checkbox"/> Арка колеса (задняя правая)
<input checked="" type="checkbox"/> Диск или колпак (задний левый)	<input checked="" type="checkbox"/> Заднее стекло	<input checked="" type="checkbox"/> Диск или колпак (задний правый)
<input checked="" type="checkbox"/> Шина (задняя левая)	<input checked="" type="checkbox"/> Блок задних фонарей (левый)	<input checked="" type="checkbox"/> Шина (задняя правая)
<input checked="" type="checkbox"/> Крыло (заднее левое)	<input checked="" type="checkbox"/> Блок задних фонарей (правый)	<input checked="" type="checkbox"/> Крыло (задняя правая)
<input checked="" type="checkbox"/> Задний бампер (левая сторона)		<input checked="" type="checkbox"/> Задний бампер (правая сторона)

Заключение:

Окрашены задние крылья, задние двери и дверь водителя. Шпатлёвка на задних крыльях

3. Комплектность

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Сервисная книжка | <input checked="" type="checkbox"/> Запасное колесо |
| <input checked="" type="checkbox"/> Комплект ковриков | <input checked="" type="checkbox"/> Домкрат |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аптечка | <input checked="" type="checkbox"/> Компрессор |
| <input checked="" type="checkbox"/> Инструменты | <input checked="" type="checkbox"/> Ключ для секретных болтов |
| <input checked="" type="checkbox"/> Аварийный треугольник | <input checked="" type="checkbox"/> Инструкция к авто |

4. Внутренний осмотр

Передняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя левая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Передняя сторона

- Торпеда
- Лобовое стекло
- Зеркало заднего вида (компас)
- Радио/CD/CD-чейнжер
- Рулевое колесо
- Прикуриватель, пепельница

Задняя сторона

- Обивки багажника, запасн. колеса
- Коврик багажника
- Освещение багажника
- Заднее стекло

Передняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Задняя правая сторона

- Обивка двери и дверная ручка
- Коврики для пола/настил пола
- Подушка и обивка сидения
- Боковое стекло

Заключение:

Норма

5. Диагностика работы приборов и функций

Салон

- ✓ Регулировки сидений
- ✓ Функция памяти сидения
- ✓ Освещение салона при открытых дверях
- ✓ Функция памяти рулевой колонки
- ✓ Визуальная проверка подушки безопасности
- ✓ Состояние ремней безопасности
- ✓ Солнцезащитные козырьки
- ✓ Панель приборов
- ✓ Рычаг переключения передач
- ✓ Рычаг указателя поворота и дальнего света
- ✓ Стеклоомыватель
- ✓ Щетки стеклоочистителя
- ✓ Запах в салоне

Электроника

- ✓ Подогрев сидений
- ✓ Подогрев наружных зеркал
- ✓ Электронное регулирование зеркал
- ✓ Обогреватель заднего стекла
- ✓ Регулирование обогрева / кондиционера
- ✓ Отопление при неработающем двигателе
- ✓ Указатели и освещение приборов
- ✓ Проверка регулировки света фар
- ✓ Датчик дождя
- ✓ Датчик света
- ✓ Звуковой сигнал
- ✓ Парктроники
- ✓ Сигнализация
- ✓ Дистанционный пульт центрального замка

Мультимедиа

- ✓ Включение/ выключение радио и регулирование громкости
- ✓ Исправность радио, проигрывателя и чейнджера
- ✓ Мультифункциональные элементы управления на рулевом колесе
- ✓ Управление радио и кондиционером
- ✓ Динамики
- ✓ Разъёмы (MP3, iPod)
- ✓ Устройство громкоговорящей телефонной связи
- ✓ Исправность навигационной системы
- ✓ Работа часов

Механизмы

- ✓ Исправность электрических стеклоподъемников
- ✓ Открытие/закрытие люка
- ✓ Ручные и автоматические замки дверей
- ✓ Разблокирование багажника
- ✓ Разблокирование бака
- ✓ Крыша кабриолета

Заключение:

Норма

6. Проверка под капотом

- ☑ Исправность и состояние аккумулятора
- ☑ Напряжение аккумулятора (показания датчика)
- ☑ Уровень масла в ДВС (состояние визуально проверить)
- ☑ Уровень масла в АКПП (КПП) (визуально проверить)
- ☑ Состояние масла в АКПП (КПП)(визуально проверить)
- ☑ Состояние ремня ГРМ (визуально, на наличие явных повреждений)
- ☑ Проверка стартера на пост. Шум.
- ☑ Контроль герметичности ДВС (течь, подтекания жидкостей)
- ☑ Проверка ДВС на предмет течи масла
- ☑ Проверка лямбда зонд (работа)

Эксплуатационные жидкости

- ☑ Масло в двигателе, проверка уровня
- ☑ Маслов в КПП (АКПП), проверка уровня
- ☑ Тормозная система
- ☑ Система ГУР
- ☑ Жидкость гидропривода сцепления, проверка

- ☑ Уровень тормозной жидкости
- ☑ Состояние свечей зажигания
- ☑ Проверка высоковольтных проводов (повреждения)
- ☑ Проверка катушек зажигания
- ☑ Проверка давления топлива
- ☑ Состояние приводных ремней и роликов (визуально)
- ☑ Проверк системы охлаждения ДВС на (течь,уровень,плотность.)
- ☑ Датчик температуры воздуха
- ☑ Датчик оборотов

Шланги патрубки (визуальная проверка)

- ☑ Тормозная система
- ☑ Топливная система
- ☑ Система ГУР
- ☑ Вакуумные патрубки
- ☑ Система охлаждения АКПП
- ☑ Сцепление
- ☑ Система охлаждения ДВС

Визуальная проверка плотности соединения и отсутствия подтеканий

- ☑ Двигатель
- ☑ Система охлаждения
- ☑ Трансмиссия
- ☑ Пыльники приводов
- ☑ Радиатор АКПП
- ☑ Тормозная система
- ☑ Топливная система
- ☑ Выхлопная сисетма
- ☑ Рулевое управление

Ремни приводные

- ☑ Ремень ГУР
- ☑ Ремень А/С
- ☑ Ремень генератора

Заключение:

Норма

7. Проверка на эстакаде

- ☑ Амортизаторы передней подвески (на наличие повреждений)
- ☑ Амортизаторы задней подвески (на наличие повреждений)
- ☑ Троса ручного тормоза (визуальный контроль)
- ☑ Пружины передней подвески
- ☑ Пружины задней подвески
- ☑ Рычаги передней подвески
- ☑ С/Б рычагов передней подвески
- ☑ С/Б подрамника
- ☑ Рулевая рейка (течь, люфт) (визуально проверить)
- ☑ Рулевые наконечники
- ☑ Рулевые тяги
- ☑ Шаровые опоры
- ☑ Стойки и втулки стабилизатора
- ☑ Пыльники шрусов (визуально проверить)
- ☑ Шрусы (на наличие люфт и т.д)
- ☑ Проверка течи КПП (АКПП) (визуально проверить)
- ☑ Проверка течи заднего редуктора (визуально проверить)

Колеса и шины

- ☑ Давления воздуха в шинах, проверка
- ☑ Износ протектора, визуальная проверка

- ☑ Подшипники ступиц передней подвески (гул)
- ☑ Пыльники, отбойники амортизаторов (на наличие явных)
- ☑ Проверка днища (повреждения/сост. Антикорроз. покрытия)
- ☑ Шарниры кардана (подвесной подшипник)
- ☑ Опоры силового агрегата
- ☑ ГУР (течь, шум)
- ☑ Сайлентблоки задней балки
- ☑ Сайлентблоки кранштейна заднего редуктора
- ☑ Рычаги задней подвески
- ☑ Подшипники ступиц задней подвески (гул)
- ☑ Подвеска глушителя
- ☑ Состояние тормозных шлангов
- ☑ Пневмоподвеска. Проверка режимов работы
- ☑ Ручной тормоз (проверка работы)

Проверка тормозов

- ☑ Передние тормозные колодки, проверка износа
- ☑ Задние тормозные колодки (дисковые), проверка
- ☑ Тормозные диски, проверка биения
- ☑ Тормозные диски, проверка состояния

Подвеска

- ☑ Подшипники ступиц колес, проверка
- ☑ Защитные чехлы шрусов, проверка состояния
- ☑ Рычаги и сайлентблоки, проверка состояния
- ☑ Втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости
- Осмотр днища на предмет
- ☑ наличия следов кузовного ремонта

Заключение:

Норма

8. Проверка при тест-драйве

- ☑ Стартер. Запуск
- ☑ Отсутствие посторонних вибраций
- ☑ Отсутствие посторонних шумов
- ☑ Поведение двигателя при запуске
- ☑ Поведение двигателя во время езды
- ☑ Характеристика холостого хода (плавают ли обороты)
- ☑ Функция вентилятора охлаждения двигателя
- ☑ Плавность работы сцепления
- ☑ Работа АКПП в положении P,R,N,D
- ☑ Фиксация переключ. передач
- ☑ Центрирование / люфт рулевого колеса
- ☑ Прямолинейное движение по инерции
- ☑ Круговое движение. Шум ГУР. Работа ШРУСов.
- ☑ Управляемость
- ☑ Поведение тормозов
- ☑ Ручной тормоз
- ☑ Система регулирования скорости (круиз контроль)
- ☑ Панель приборов
- ☑ Корректная функция индикации
- ☑ Ассистент парковки

Заключение:

Норма

9. Дополнительная информация

Электронная диагностика (все электронно-управляемые системы)

Полный отчет по компьютерной диагностике авто смотрите на следующей странице

10. Финальное заключение

Автомобиль в хорошем состоянии

Исполнитель: Седляр Иван Максимович

Diagnostic Scan

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: Автосалон АВТОДОМ
 Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74, уровень 3
 Телефон: +375333333284, +375293333284
 Эл. адрес: info@avto-dom.by

VIN: 3GKALMEV9KL376732

Модельный год: 2018

Марка: GM

Автомобиль: Terrain

Пробег: 27034 km

Версия ПО а/м: V47.10

Версия диагностической прикладной программы: V3.12.035

Время испытания: 2021-06-21 18:15:39

Диагностический путь: Manually Select(Via Model) > GMC > (J) 2018 > Terrain > ECM (Модуль Контроля Двигателя)

Inspection Result



Диагностический результат

P0014-00	Функционирование системы положения выхлопного кулачкового вала	<p>Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прощая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса</p> <p>Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прощая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса</p>
P0128-00	Температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) ниже регулирующей температуры термостата	<p>Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прощая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса</p>

P0133-00	Датчик 1, замедленная реакция нагреваемого кислородного датчика	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P013A-00	Медленное понижение напряжения на датчике 2 нагреваемого кислородного датчика	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P013B-00	Медленное повышение напряжения на датчике 2 нагреваемого кислородного датчика	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P013E-00	Замедленное повышение напряжения на датчике 2 нагреваемого кислородного датчика	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса

P013F-00	Замедленное повышение напряжения на датчике 2 нагреваемого кислородного датчика	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P015A-00	Замедленное повышение напряжения на датчике 1 нагреваемого кислородного датчика	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P015B-00	Задержка ответной реакции перехода от обедненной к обогащенной топливной смеси датчика кислорода HO2S 1	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P0234-00	Повышенное давление наддува двигателя	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса

P0299-00	Пониженное давление наддува двигателя	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P0326-00	Функционирование датчика детонации	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P0331-00	Функционирование датчика детонации 2	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P034A-00	Датчик положения коленвала - неверное положение при запуске двигателя	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса

P0420-00	Низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса
P0442-00	Обнаружена небольшая утечка в системе отвода паров топлива	Не выполнено Время активного состояния зажигания: Не выполнено Прошлая проверка: Не выполнено С момента очистки кода неисправности: Не выполнено DTC Состояние хронологии: Нет хронологии MIL Состояние: Нет запроса